

Bedienungsanleitung für  
Operating Instructions for  
Instructions de service pour  
Instrucciones de servicio para  
Istruzioni per l'uso  
Инструкция по обслуживанию и  
техническому уходу



- (D) Kraftspannfutter
- (GB) Power chuck
- (F) Mandrin hydraulique
- (E) Plato de mando automático
- (I) Mandrino autocentrante
- (RUSS) Механизированный зажимный патрон

# KFD-HE



# Inhalt - Contents - Table de matières - Indice


Das Kraftspannfutter KFD-HE mit seinen wichtigsten Einzelteilen .....	3
1. Allgemeine Hinweise und Richtlinien für den Einsatz von kraftbetätigten Spanneinrichtungen .....	4-6
3. Anbau des Futters an die Maschinenspindel .....	7
4. Wartung .....	7
5. Zerlegen und Zusammenbau des Futters .....	7
6. Ersatzteile .....	7
7. Berechnung zu Spannkraft und Drehzahl .....	8
8. Prüfung der Rund- und Planlaufabweichung .....	9
9. Spannkraft/Drehzahl-Diagramm .....	42
10. Spannkraft/Betätigungsdruck-Diagramm .....	42
11. Technische Daten .....	43-48

The power chuck KFD-HE with its most important components .....	3
1. General information and guidelines for the use of power-operated clamping devices .....	10-12
3. Mounting the chuck on the machine spindle .....	13
4. Maintenance .....	13
5. Disassembly and assembly of the chuck .....	13
6. Spare parts .....	13
7. Calculating the clamping force and speed of rotation ..	14
8. Testing of Radial and Axial Runout .....	15
9. Clamping force/speed of rotation diagram .....	42
10. Clamping force/actuating force diagram .....	42
11. Technical data .....	43-48

Le mandrin à commande hydraulique KFD-HE avec ses pièces détachées les plus importantes .....	3
1. Généralités et directives pour l'utilisation de dispositifs mécaniques de serrage .....	16-18
3. Montage du mandrin sur la broche de la machine ..	19
4. Entretien .....	19
5. Désassemblage et assemblage du mandrin .....	19
6. Pièces de rechange .....	19
7. Calcul de la force de serrage et de la vitesse .....	20
8. Contrôle de l'excentration et de l'écart de la planéité ..	21
9. Diagramme force de serrage/Vitesse .....	42
10. Diagramme force de serrage/Force d'actionnement ..	42
11. Caractéristiques techniques .....	43-48

El plato de mando automático KFD-HE con sus componentes más importantes .....	3
1. Indicaciones y directivas generales para la utilización de dispositivos de sujeción de mando automático .....	22-24
3. Montaje del plato en el husillo de la máquina .....	25
4. Mantenimiento .....	25
5. Desensamblaje y ensamblaje de los platos .....	25
6. Piezas de repuesto .....	25
7. Cálculo de la fuerza de sujeción y del número de revoluciones .....	26
8. Comprobación de defectos de concentricidad y de refrentado .....	27
9. Diagrama fuerza de sujeción/número de revoluciones ..	42
10. Diagrama fuerza de sujeción/fuerza de acciónamiento ..	42
11. Datos técnicos .....	43-48

I particolari più importanti della mandrina autocentrante KFD-HE .....	3
1. Avvisi generali e direttive per l'impiego di dispositivi di serraggio a comando automatico ..	28-30
3. Montaggio dell'autocentrante al mandrina macchina ..	31
4. Manutenzione .....	31
5. Scomposizione e reassemblaggio degli autocentrante ..	31
6. Pezzi di ricambio .....	31
7. Calcolo della forza di serraggio e del numero di giri ..	32
8. Prova delle tolleranze di coassialità e planarità .....	33
9. Diagramma forza di serraggio/numero di giri .....	42
10. Diagramma forza di serraggio/forza di comando ..	42
11. Dati tecnici .....	43-48



Pos.	D	GB	F	I	E	
01	Körper	Body	Corps	Corpo	Cuerpo	
02	Grundbacke	Base jaw	Semelle	Griffa di base	Garra base	
03	Kolben	Piston	Piston de serrage	Pistone di serraggio	Embolo de sujeción	
04	Schutzbuchse	Protective bushing	Douille de protection	Boccolla di protezione	Casquillo de protección	
05	Gewindering	Ring nut	Anneau fileté	Anello filettato	Anillo roscado	
06	Anschlagscheibe	Stop ring	Anneau de butée	Rosetta di arresto	Anillo de tope	
07	Zwischenscheibe	Intermediate ring	Anneau intermédiaire	Spessore	Arandela intermedia	
10	Nutenstein	Sliding block	Lardon	Tassello	Chaveta	
15	Futter Befestig.-Schrauben	Chuck mounting screws	Vis de fixation du mandrin	Vite fissaggio autocentrante	Tornillos de fijación del plato	
16	Backen-Befestig.-Schrauben	Jaw mounting screws	Vis de fixation des mors	Vite di fissaggio delle griffe	Tornillos de fijación de garras	
17	Befestig.-Schrauben	Mounting screws	Vis de fixation	Vite di fissaggio	Tornillos de fijación	
18	Befestig.-Schrauben	Mounting screws	Vis de fixation	Vite di fissaggio	Tornillos de fijación	

# 1. Sicherheitshinweise und Richtlinien für den Einsatz von kraftbetätigten Spanneinrichtungen

## I. Qualifikation des Bedieners

Personen, welche keine Erfahrungen im Umgang mit Spanneinrichtungen aufweisen, sind durch unsachgemäßes Verhalten vor allem während der Einrichtarbeiten durch die auftretenden Spannbewegungen und -kräfte, besonderen Verletzungsgefahren ausgesetzt. Daher dürfen Spanneinrichtungen nur von Personen benutzt, eingerichtet oder instandgesetzt werden, welche hierzu besonders ausgebildet oder geschult sind bzw. über langjährige Erfahrungen verfügen. Nach dem Aufbau des Spannfutters muss vor Inbetriebnahme die Funktion des Spannfutters geprüft werden. Zwei wichtige Punkte sind:

**Spannkraft:** Bei max. Betätigungs Kraft / Druck muss die für das Spannmittel angegebene Spannkraft (+15%) erreicht werden.

**Hubkontrolle:** Der Hub des Spannkolbens muss in der vorderen und hinteren Endlage einen Sicherheitsbereich aufweisen. Die Maschinenspindel darf erst anlaufen, wenn der Spannkolben den Sicherheitsbereich durchfahren hat. Für die Spannwegüberwachung dürfen nur Grenztaster eingesetzt werden, die den Anforderungen für Sicherheitsgrenztaster nach VDE 0113 / 12.73 Abschnitt 7.1.3 entsprechen.

## II. Verletzungsgefahren

Aus technischen Gründen kann diese Baugruppe teilweise aus scharfkantigen Einzelteilen bestehen. Um Verletzungsgefahren vorzubeeugen, ist bei daran vorzunehmenden Tätigkeiten mit besonderer Vorsicht vorzugehen!

### 1. Eingebaute Energiespeicher

Bewegliche Teile, die mit Druck-, Zug-, sonstigen Federn oder mit anderen elastischen Elementen vorgespannt sind, stellen durch die darin gespeicherte Energie ein Gefahrenpotential dar. Dessen Unterschätzung kann zu schweren Verletzungen durch unkontrollierbare, geschossartig umherfliegende Einzelteile führen. Bevor weitere Arbeiten durchgeführt werden können, ist diese gespeicherte Energie abzubauen. Spanneinrichtungen, die zerlegt werden sollen, sind deshalb mit Hilfe der zugehörigen Zusammenstellungszeichnungen auf derartige Gefahrenquellen hin zu untersuchen.

Sollte das "Entscharfen" dieser gespeicherten Energie nicht gefahrlos möglich sein, ist die Demontage von autorisierten Mitarbeitern der Fa. RÖHM durchzuführen.

### 2. Die maximal zulässige Drehzahl

Die max. zulässige Drehzahl darf nur bei eingeleiteter max. zulässiger Betätigungs Kraft und bei einwandfrei funktionierenden Spannfuttern eingesetzt werden. Nicht beachtung dieses Grundsatzes kann zu einem Verlust der Restspannkraft und in Folge dessen zu herausschleudernden Werkstücken mit entsprechendem Verletzungsrisiko führen. Bei hohen Drehzahlen darf die Spanneinrichtung nur unter einer ausreichend dimensionierten Schutzhülle eingesetzt werden.

### 3. Überschreitung der zulässigen Drehzahl

Diese Einrichtung ist für umlaufenden Einsatz vorgesehen. Fliehkräfte - hervorgerufen durch überhöhte Drehzahlen bzw. Umfangsgeschwindigkeiten - können bewirken, dass sich Einzelteile lösen und dadurch zur potentiellen Gefahrenquelle für in der Nähe befindliche Personen oder Gegenstände werden. Zusätzlich kann bei Spannmitteln, die nur für niedere Drehzahlen zugelassen sind, aber mit höheren Drehzahlen gefahren werden, Unwucht auftreten, welche sich nachteilig auf die Sicherheit und evtl. das Bearbeitungsergebnis auswirkt.

Der Betrieb mit höheren als den für diese Einrichtung

vorgesehene Drehzahlen ist aus o.g. Gründen nicht zulässig. Die max. Drehzahl und Betätigungs Kraft / -druck sind auf dem Körper eingraviert und dürfen nicht überschritten werden. Das heißt, die Höchstdrehzahl der vorgesehenen Maschine darf dementsprechend auch nicht höher als die der Spanneinrichtung sein und ist daher zu begrenzen.

Selbst eine einmalige Überschreitung von zulässigen Werten kann zu Schäden führen und eine verdeckte Gefahrenquelle darstellen, auch wenn diese zunächst nicht erkennbar ist. In diesem Fall ist unverzüglich der Hersteller zu informieren, damit dieser eine Überprüfung der Funktions- und Betriebssicherheit durchführen kann. Nur so kann der weitere sichere Betrieb der Spanneinrichtung gewährleistet werden.

## 4. Unwucht

Restrisiken können durch einen unzureichenden Rotationsausgleich entstehen, siehe § 6.2 Nr. e) EN 1550. Dies gilt insbesondere bei hohen Drehzahlen, bei Bearbeitung von asymmetrischen Werkstücken oder bei Verwendung unterschiedlicher Aufsatztacken.

Um daraus entstehende Schäden zu verhindern, ist das Futter mit Werkstück möglichst dynamisch entsprechend der DIN ISO 1940 zu wuchten.

## 5. Berechnung der erforderlichen Spannkräfte

Die erforderlichen Spannkräfte bzw. die für das Futter zulässige Höchstdrehzahl für eine bestimmte Bearbeitungsaufgabe sind entsprechend der Richtlinie VDI 3106 - Ermittlung der zulässigen Drehzahl von Drehfuttern (Backenfuttern) - zu ermitteln. Sind erforderliche Sonderspanneinsätze aus konstruktiven Gründen schwerer oder größer als die dem Spannmittel zugeordneten Spanneinsätze, so sind die damit verbundenen höheren Fliehkräfte bei der Festlegung der erforderlichen Spannkraft und zulässigen Drehzahl zu berücksichtigen.

## 6. Einsatz anderer / weiterer Spannsätze / Werkstücke

Für den Einsatz von Spanneinsätzen bzw. Werkstücken ist grundsätzlich die Richtlinie VDI 3106 - Ermittlung der zulässigen Drehzahl von Drehfuttern (Backenfuttern) - heranzuziehen.

### 1. Benutzung anderer / weiterer Spanneinsätze

Sollen andere Spanneinsätze eingesetzt werden, als für diese Spanneinrichtung vorgesehen sind, muss ausgeschlossen werden, dass das Futter mit einer zu hohen Drehzahl und somit mit zu hohen Fliehkräften betrieben wird. Es besteht sonst das Risiko, dass das Werkstück nicht ausreichend gespannt wird.

Grundsätzlich ist deshalb eine Rücksprache mit dem Futterhersteller bzw. dem jeweiligen Konstrukteur erforderlich.

### 2. Gefährdung durch Herausschleudern

Um den Bediener vor herausschleudernden Teilen zu schützen, muss nach DIN EN 12415 eine trennende Schutzeinrichtung an der Werkzeugmaschine vorhanden sein. Deren Widerstandsfähigkeit wird in sog. Widerstandsklassen angegeben.

Sollen neue Spannsätze auf der Maschine in Betrieb genommen werden, so ist zuvor die Zulässigkeit zu prüfen. Hierunter fallen auch vom Anwender selbst gefertigte Spannsätze bzw. Spannsatzteile. Einfluss auf die Zulässigkeit haben die Widerstandsklasse der Schutzeinrichtung, die Massen der evtl. wegschleudernden Teile (ermittelt durch berechnen oder wiegen), der max. mögliche

Futterdurchmesser (messen), sowie die max. erreichbare Drehzahl der Maschine. Um die mögliche Aufprallenergie auf die zulässige Größe zu reduzieren, müssen die zulässigen Massen und Drehzahlen ermittelt (z.B. beim Maschinenhersteller nachgefragt) und ggf. die max. Drehzahl der Maschine begrenzt werden. Grundsätzlich jedoch sind die Spannsatzteile (z.B. Aufsatzerbacken, Werkstückauflagen, Planspannpratzen usw.) so leichtgewichtig wie möglich zu konstruieren.

### 3. Spannen anderer / weiterer Werkstücke

Sind für diese Spanneinrichtung spezielle Spannsätze (Backen, Spanneinsätze, Anlagen, Ausrichtelemente, Lagefixierungen, Spitzen usw.) vorgesehen, so dürfen mit diesen ausschließlich diejenigen Werkstücke in der Weise gespannt werden, für welche die Spannsätze ausgelegt wurden. Wird dies nicht beachtet, so können durch ungenügend Spannkräfte oder ungünstige Spannstellenplatzierungen Sach- und Personenschäden verursacht werden. Sollen deshalb weitere bzw. ähnliche Werkstücke mit dem gleichen Spannsatz gespannt werden, so ist dazu die schriftliche Genehmigung des Herstellers erforderlich.

### 7. Spannkraftkontrolle / Spanneinrichtungen ohne permanente Druckzufuhr

#### 1. Spannkraftkontrolle (allgemein)

Gemäß § 6.2 Nr. d) EN 1550 müssen statische Spannkraftmeßvorrichtungen verwendet werden, um den Wartungszustand in regelmäßigen Zeitabständen gemäß den Wartungsanleitungen zu überprüfen. Danach muss nach ca. 40 Betriebsstunden - unabhängig von der Spannfrequenz - eine Spannkraftkontrolle erfolgen. Falls erforderlich, sind dazu spezielle Spannkraftmessbacken oder -vorrichtungen (Druckmessdososen) zu verwenden.

#### 2. Spanneinrichtungen ohne permanente Druckzufuhr

Es gibt Spanneinrichtungen, bei denen während des Betriebes die hydraulische oder pneumatische Verbindung zur Druckquelle unterbrochen wird (z.B. bei LVE / HVE). Dadurch kann es zu einem allmählichen Druckabfall kommen. Die Spannkraft kann dabei soweit abnehmen, dass das Werkstück nicht mehr ausreichend gespannt ist. Um diesen Druckverlust auszugleichen, muss aus Sicherheitsgründen alle 10 Minuten der Spanndruck für mindestens 10 Sekunden aktiviert werden.

Dies gilt ebenfalls nach längeren Betriebspausen, z.B. wenn die Bearbeitung während der Nacht unterbrochen und erst am nächsten Morgen fortgesetzt wird.

#### \*\* Empfohlenes Spannkraft-Messsystem EDS

EDS 50 kpl.	Id.-Nr.	161425
EDS 100 kpl.	Id.-Nr.	161426
EDS 50/100 kpl.	Id.-Nr.	161427

### 8. Festigkeit des zu spannenden Werkstücks

Um ein sicheres Spannen des Werkstücks bei den auftretenden Bearbeitungskräften zu gewährleisten, muss der eingespannte Werkstoff eine der Spannkraft angemessene Festigkeit haben und darf nur geringfügig kompressibel sein.

Nichtmetalle wie z. B. Kunststoffe, Gummi usw. dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller gespannt und bearbeitet werden!

### 9. Spannbewegungen

Durch Spannbewegungen, evtl. Richtbewegungen usw. werden kurze Wege unter z. T. großen Kräften in kurzen Zeiten durchfahren.

Grundsätzlich muss deshalb bei Montage- und Einrichtearbeiten die zur Futterbetätigung vorgesehene Antriebeinrichtung ausdrücklich ausgeschaltet werden. Sollte allerdings im Einrichtebetrieb auf die Spannbewegung nicht verzichtet werden können, so muss bei Spannwegen größer als 4 mm

- eine fest- oder vorübergehend angebaute Werkstückhaltevorrichtung an der Vorrichtung montiert sein,
- oder
- eine unabhängig betätigtes eingebaute Haltevorrichtung (z.B. Zentrierbacken bei Zentrier- und Planspannputtern) vorhanden sein,
- oder
- eine Werkstück-Beladehilfe (z. B. Ladestock) vorgesehen werden,
- oder
- die Einrichtearbeiten müssen im hydraulischen, pneumatischen bzw. elektrischen Tipp-Betrieb (entsprechende Steuerung muss möglich sein!) durchgeführt werden.

Die Art dieser Einrichtehilfsvorrichtung hängt grundsätzlich von der verwendeten Bearbeitungsmaschine ab und ist gegebenenfalls gesondert zu beschaffen!

Der Maschinenbetreiber hat dafür zu sorgen, dass während des gesamten Spannvorgangs jegliche Gefährdung von Personen durch die Spannmittelbewegungen ausgeschlossen ist. Zu diesem Zweck sind entweder 2-Hand-Betätigungen zur Spanneinleitung oder - noch besser - entsprechende Schutzworrichtungen vorzusehen. Wird das Spannmittel gewechselt, muss die Hubkontrolle auf die neue Situation abgestimmt werden.

### 10. Manuelles Be- und Entladen

Bei manuellen Be- und Entladevorgängen muss ebenfalls mit einer mechanischen Gefährdung für die Finger durch Spannwege größer als 4 mm gerechnet werden. Dieser Gefährdung kann entgegengewirkt werden, indem

- eine unabhängig betätigtes eingebaute Haltevorrichtung (z.B. Zentrierbacken bei Zentrier- und Planspannputtern) vorhanden sein muss
- oder
- eine Werkstück-Beladehilfe (z. B. Ladestock) einzusetzen ist
- oder
- eine Verlangsamung der Spannbewegung (z. B. durch Drosselung der Hydraulikversorgung) auf Spanngeschwindigkeiten von nicht mehr als 4 mm s<sup>-1</sup> vorgesehen wird.

### 11. Befestigung und Austausch von Schrauben

Werden Schrauben ausgetauscht oder gelöst, kann mangelhafter Ersatz oder Befestigung zu Gefährdungen für Personen und Gegenstände führen. Deshalb muss bei allen Befestigungsschrauben, wenn nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, grundsätzlich das vom Hersteller der Schraube empfohlene und der Schraubengüte entsprechende Anzugsdrehmoment angewendet werden.

Es gilt für die gängigen Größen M5 - M24 der Güten 8.8, 10.9 und 12.9 folgende Anzugsdrehmomententabelle:

Güte	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	
8.8	5,9	10,1	24,6	48	84	133	206	295	415	567	714	Nm
10.9	8,6	14,9	36,1	71	123	195	302	421	592	807	1017	Nm
12.9	10	17,4	42,2	83	144	229	354	492	692	945	1190	Nm

Alle Angaben in Nm

Bei Ersatz der Originalschrauben ist im Zweifelsfall die Schraubengüte 12.9 zu verwenden. Bei Befestigungsschrauben für Spanneinsätze, Aufsatzbacken, Festanlagen, Zylinderdeckel und vergleichbare Elemente ist grundsätzlich die Güte 12.9 einzusetzen.

Alle Befestigungsschrauben, welche aufgrund ihres Verwendungszwecks öfters gelöst und anschließend wieder festgezogen werden müssen (z.B. wegen Umrüstarbeiten), sind im halbjährlichen Rhythmus im Gewindegang und an der Kopfanlagefläche mit Gleitmittel (Fettpaste) zu beschichten.

Durch äußere Einflüsse, wie z. B. Vibratoren, können sich unter ungünstigen Umständen selbst fest angezogene Schrauben lösen. Um dies zu verhindern, müssen alle sicherheitsrelevanten Schrauben (Spannmittelbefestigungsschrauben, Spannsatzbefestigungsschrauben u. ä.) in regelmäßigen Zeitabständen kontrolliert und ggf. nachgezogen werden.

## 12. Wartungsarbeiten

Die Zuverlässigkeit der Spanneinrichtung kann nur dann gewährleistet werden, wenn die Wartungsvorschriften der Betriebsanleitung genau befolgt werden. Im Besonderen ist zu beachten:

- Für das Abschmieren soll das in der Betriebsanleitung empfohlene Schmiermittel verwendet werden. (Ungeeignetes Schmiermittel kann die Spannkraft um mehr als 50% verringern).
- Beim manuellen Abschmieren sollen alle zu schmierenden Flächen erreicht werden. (Die engen Passungen der Einbauteile erfordern einen hohen Einpressdruck. Es ist deshalb ggf. eine Hochdruckfett presse zu verwenden).
- Zur günstigen Fettverteilung bei manueller Schmierung: die intern bewegten Teile mehrmals bis zu ihren Endstellungen durchfahren, nochmals abschmieren, anschließend Spannkraft kontrollieren.
- Zur günstigeren Schmiermittelverteilung bei Zentralschmierung sollten die Schmierepulse in die Offenstellungsphase des Spannmittels fallen.

Die Spannkraft muss vor Neubeginn einer Serienarbeit und zwischen den Wartungsintervallen mit einer Spannkraftmessseinrichtung kontrolliert werden. "Nur eine regelmäßige Kontrolle gewährleistet eine optimale Sicherheit". Es ist vorteilhaft, nach spätestens 500 Spannhüben die internen bewegten Teile mehrmals bis zu ihren Endstellungen durchzufahren. (Weggedrücktes Schmiermittel wird dadurch wieder an die Druckflächen herangeführt. Die Spannkraft bleibt somit für längere Zeit erhalten).

## 13. Kollision

Nach einer Kollision des Spannmittels muss dieses vor erneutem Einsatz einer sachkundigen und qualifizierten Rissprüfung unterzogen werden.

## 14. Austausch von Nutenstein

Sind die Aufsatzbacken durch einen Nutenstein mit der Grundbacke verbunden, so darf dieser nur durch ein ORIGINAL RÖHM-Nutenstein ersetzt werden.

## III. Umweltgefahren

Zum Betrieb einer Spanneinrichtung werden z.T. die unterschiedlichsten Medien für Schmierung, Kühlung etc. benötigt. Diese werden in der Regel über das Verteilergehäuse dem Spannmittel zugeführt. Die am häufigsten auftretenden sind Hydrauliköl, Schmieröl / -fett und Kühlmittel. Beim Umgang mit dem Spannmittel muss sorgfältig auf diese Medien geachtet werden, damit sie nicht in Boden bzw. Wasser gelangen können, Achtung Umweltgefährdung! Dies gilt insbesondere

- während der Montage / Demontage, da sich in den Leitungen, Kolbenräumen bzw. Ölableßschrauben noch Rest Mengen befinden,
- für poröse, defekte oder nicht fachgerecht montierte Dichtungen,
- für Schmiermittel, die aus konstruktiven Gründen während des Betriebs aus dem Spannmittel austreten bzw. heraus schleudern.

Diese austretenden Stoffe sollten daher aufgefangen und wiederverwendet bzw. den einschlägigen Vorschriften entsprechend entsorgt werden!

## IV. Sicherheitstechnische Anforderungen an kraftbetätigten Spanneinrichtungen

1. Die Maschinenspindel darf erst anlaufen, wenn der Spanndruck im Spannzylinder aufgebaut ist und die Spannung im zulässigen Arbeitsbereich erfolgt ist.
2. Das Lösen der Spannung darf nur bei Stillstand der Maschinenspindel erfolgen können. Eine Ausnahme ist dann zulässig, wenn der gesamte Ablauf ein Laden / Entladen im Lauf vorsieht und falls die Konstruktion von Verteiler / Zylinder dies erlaubt.
3. Bei Ausfall der Spannenergie muss ein Signal die Maschinenspindel unverzüglich stillsetzen
4. Bei Ausfall der Spannenergie muss das Werkstück bis zum Spindelstillstand fest eingespannt bleiben.
5. Bei Stromausfall und anschließender -wiederkehr darf keine Änderung der momentanen Schaltstellung erfolgen können.

Falsch	Richtig
Zu kurze Einspannlänge, zu lange Auskraglänge	Zusätzliche Abstützung über Spitze oder Lünette
Spann-Ø zu groß	Größeres Futter einsetzen
Werkstück zu schwer und Spannstufe zu kurz	Abstützung über Spitze Spannstufe verlängert
Zu kleiner Spann-Ø	Spannen am größtmöglichen Spann-Ø
Werkstücke mit Guss bzw. Schmiedeneigungen	Spannen mit Pendeleinsätzen

### 3. Anbau des Futters an die Maschinenspindel

#### 1. Anbau des Futters an die Maschinenspindel

- 1.1 Maschinen-Spindelkopf bzw. fertigbearbeiteter Zwischenflansch auf der Maschine auf Rund- und Planauf prüfen (zul. 0,005 mm nach DIN 6386 und ISO 3089).
- 1.2 Der Flansch muß so ausgebildet sein, daß das Futter an seiner Plananlage anliegt.  
Die Plananlage am Flansch oder Spindel muß absolut eben sein.
- 2. Anbau des Futters Größe 130 und 170**
- 2.1 Kolben des Spannzylinders mit Zugrohr in vorderste Stellung fahren.
- 2.2 Spannkolben (3) im Futter in hinterste Stellung ziehen (Backen in innerster Stellung).
- 2.3 Kraftspannfutter bis zum Anschlag auf Zugrohr aufschrauben (darauf achten, daß das Zugrohrgewinde fluchtet).
- 2.4 Futter soweit zurückdrehen bis Bohrung mit Positionierstein des Spindelkopfes bzw. bis Befestigungsbohrungen mit Befestigungsgewinde übereinstimmen.

- 2.5 Futter gegen Spindelaufnahme drücken, Futterbefestigungsschrauben (15) wechselseitig anziehen.
- 2.6 Funktion, Backenhub und Betätigungs kraft überprüfen.


#### 3. Anbau des Futters ab Größe 210

- 3.1 Kolben des Spannzylinders mit Zugrohr in vorderste Stellung fahren.
- 3.2 Schutzbuchse (4) vom Futter demonterieren.
- 3.3 Futter mit drehbarer Gewindegubchse auf Zugrohr schrauben.
- 3.4 Futter auf Spindelkopf bzw. Flansch drücken und Befestigungsschrauben (15) wechselseitig anziehen.
- 3.5 Kolben des Spannzylinders in vorderste Stellung fahren und Abstandsmaß (1 mm) zwischen Kolben (3) und Futterkörper (1) überprüfen und ggf. durch Drehen der Gewindegubchse Kolbenstellung korrigieren.
- 3.6 Schutzbuchse anschrauben und Funktion, Backen hub und Betätigungs kraft überprüfen.

Der Abbau des Futters erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

### 4. Wartung

1. Um die sichere Funktion und die hohe Qualität des Spannfutters zu erhalten, muß es regelmäßig an den Schmier nippeln abgeschmiert werden (siehe Bild). Zur günstigeren Fettverteilung den Spannkolben nach dem Abschmieren mehrmals durchfahren. Dann nochmals abschmieren.
2. Je nach Einsatzbedingungen ist nach einer bestimmten Betriebsdauer die Funktion und die Spannkraft zu überprüfen. Die Spannkraft wird am sichersten durch eine Kraftmeßdose gemessen.



3. **Funktionsprüfung:** Bei einem kleinstmöglichen Betätigungsdruck von 3-4 bar muß sich der Spannkolben bewegen. Diese Methode ist nur bedingt aussagefähig und ersetzt nicht die Spannkraftmessung.

Ist die Spannkraft zu stark abgefallen oder der Spannkolben läßt sich nicht einwandfrei bewegen, muß das Futter zerlegt, gereinigt und neu geschmiert werden.

4. **Wartungsintervalle:** Je nach Einsatzbedingungen, mindestens jedoch nach der angegebenen Einsatzzeit.

Wir empfehlen unser Spezialfett F 80.

Abschmieren aller Schmierstellen  
alle 20 Betriebsstunden, bei starker Verschmutzung alle 8 Betriebsstunden.  
Ganzreinigung mit Zerlegen des Futters  
alle 2000-3000 Betriebsstunden.

### 5. Zerlegen und Zusammenbau des Futters

1. Schutzbuchse (4) vom Futter demonterieren.
2. Ggf. Befestigungsschrauben (18) herausdrehen und Zwischenscheibe (7) abnehmen.
3. Spannkolben (3) herausziehen.

4. Befestigungsschrauben (17) herausdrehen, Anschlagscheibe (6) und Gewinderinge (5) abnehmen.
5. Grundbacken (2) einzeln nach innen herausziehen.
6. Zusammenbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge, auf richtige Nummerierung der Einzelteile achten.

### 6. Ersatzteile

Bei Ersatzteilbestellung Ident-Nr. des gewünschten Futters und Pos. Nr. oder Benennung des gewünschten Teiles angeben (siehe Seite 3) – die Ident-Nr. ist an der Futter-Stirnseite angebracht.

## 7. Berechnungen zu Spannkraft und Drehzahl

### 7.1 Ermittlung der Spannkraft

Die Spannkraft  $F_{sp}$  eines Drehfutters ist die Summe aller Backenkkräfte, die radial auf das Werkstück wirken. Die vor Beginn des Zerspanens bei stillstehendem Futter aufgebrachte Spannkraft ist die Ausgangsspannkraft  $F_{spo}$ . Beim Zerspanungsvorgang zur Verfügung stehende Spannkraft  $F_{sp}$  ist einerseits die im Stillstand vorhandene Ausgangsspannkraft  $F_{spo}$  erhöht oder vermindert um die Fliehkruste  $F_c$  der Backen.

$$F_{sp} = F_{spo} \pm F_c \quad [N] \quad (1)$$

Das (-) Zeichen gilt für Spannen von außen nach innen  
Das (+) Zeichen gilt für Spannen von innen nach außen

Die beim Zerspanungsvorgang zur Verfügung stehende Spannkraft  $F_{sp}$  ergibt sich aus der für den Zerspanungsvorgang notwendige Spannkraft  $F_{spz}$  multipliziert mit dem Sicherheitsfaktor  $S_z \geq 1,5$ , dessen Größe sich aus der Genauigkeit der Einflussparameter wie Belastung, Spannbeiwert usw. richtet.

$$F_{sp} = F_{spz} \cdot S_z \quad [N] \quad (2)$$

Bei der statischen Ausgangsspannkraft  $F_{spo}$  ist ein Sicherheitsfaktor  $S_{sp} \geq 1,5$  zu berücksichtigen, so daß sich für die Spannkraft im Stillstand  $F_{spo}$  ergibt:

$$F_{spo} = S_{sp} \cdot (F_{sp} \pm F_c) \quad [N] \quad (3)$$

Das (+) Zeichen gilt für Spannen von außen nach innen  
Das (-) Zeichen gilt für Spannen von innen nach außen

### 7.2 Ermittlung der zulässigen Drehzahl

#### 7.2.1 Fliehkruste $F_c$ und Fliehmoment $M_c$

Aus den Gleichungen (1), (2) und (3) ergibt sich beim Spannen von außen nach innen

$$F_{sp} = \frac{F_{spo}}{S_{sp}} - F_c \quad [N] \quad (4)$$

Wobei die Fliehkruste  $F_c$  von der Summe aller Massen der Backen  $m_B$ , dem Schwerpunktstradius  $r_s$  und der Drehzahl  $n$  abhängig ist. Daraus ergibt sich folgende Formel

$$F_c = (m_B \cdot r_s) \cdot \left( \frac{\pi \cdot n}{30} \right)^2 \quad [N] \quad (5)$$

Der Ausdruck  $m_B \cdot r_s$  wird als Fliehmoment  $M_c$  bezeichnet.

$$M_c = m_B \cdot r_s \quad [\text{mkg}] \quad (6)$$

Bei Spannfuttern mit Grund- und Aufsatzbacken, bei denen zur Veränderung des Spannbereiches die Aufsatzbacken AB versetzt werden und die Grundbacken ihre radiale Stellung annähernd behalten, gilt:

$$M_c = M_{cGB} + M_{cAB} \quad [\text{mkg}] \quad (7)$$

$M_{cGB}$  ist aus der Tabelle zu entnehmen

$M_{cAB}$  ist aus folgender Formel zu berechnen:

$$M_{cAB} = m_{AB} \cdot r_{sAB} \quad [\text{mkg}] \quad (8)$$

Bei Verwendung von serienmäßigen Standardbacken die vom Futterhersteller dem jeweiligen Spannfutter zugeordnet sind, können die Spannkräfte aus dem Spannkraft/Drehzahl-Diagramm entnommen werden (siehe Seite 28).

### 7.3 Zulässige Drehzahl

Zur Ermittlung der zulässigen Drehzahl für eine bestimmte Bearbeitungsaufgabe gilt folgende Formel:


$$n_{zul} = \frac{30}{\pi} \sqrt{\frac{F_{spo} - (F_{spz} \cdot S_z)}{\sum M_c}} \quad [\text{min}^{-1}] \quad (9)$$

(Bei  $\Sigma M_c$  Anzahl der Backen beachten)



Achtung:

Die max. Drehzahl  $n_{max}$  des Spannfutters (auf dem Futterkörper beschriftet) darf nicht überschritten werden, auch wenn die errechnete zulässige Drehzahl  $n_{zul}$  größer ist.



Futter-Größe	130	170	210	254	315	400
A	54	66,7	75	95	95	
B	23	36,5	36,5	45	45	
C	29	53	53	54,5	54,5	
bei max. Drehzahl	Max. Gewicht in kg	0,22	0,7	0,88	1,4	1,4
	R <sub>A</sub> max. in mm	39	52	68	80	110
	L <sub>A</sub> max. in mm	18	29	29	30	30
	Fliehmoment M <sub>c</sub> GB [mkg]	0,015	0,030	0,051	0,125	0,300

## 8. Prüfung der Rund- und Planlaufabweichung nach DIN 6386 Teil 2 für kraftbetätigte Spannfutter Typ KFD-HE

Prüfung Außenspannung					Prüfung Innenspannung			
1	2	3	4					
d <sub>1</sub>	e <sub>1</sub>	Prüfdorn d <sub>2</sub>	Prüfring d <sub>3</sub>	Prüfring d <sub>4</sub>	Rundlauf- Genauigkeit (Bild 1, 2, 4) zul. Ab- weichung (mm) T <sub>R1</sub>	zul. nach DIN 6386 Klasse 2 0,075	zul. Ab- weichung (mm) T <sub>P1</sub>	zul. nach DIN 6386 Klasse 2 0,06
130	40	30	110	65	0,03	0,075	0,02	0,06
170	40	50	150	70	0,03	0,075	0,02	0,06
210	40	60	160	75	0,03	0,075	0,02	0,06
254	60	85	220	95	0,04	0,10	0,03	0,07
315	80	135	310	125	0,04	0,10	0,03	0,07

Die Abweichungen gelten nur für harte Aufsatzbacken, die bei etwa 2/3 Betätigungs Kraft in dem dazugehörigen Futter ausgeschliffen worden sind.

### Prüfung

Zur Prüfung der Rund- und Planlaufabweichungen ist das zu prüfende Spannfutter auf der Prüfeinrichtung nach Anweisung des Herstellers zu befestigen, wobei auf die spielfreie Aufnahme in der Zentrierung und Plananlage der Befestigung des Futters geachtet werden muß.

Die Prüfdorne und Prüfringe sind in der beim Spannfutter

üblichen Art einzuspannen und müssen die ganze Spannfläche der Backen berühren.  
Beim Prüfen müssen die Prüfdorne und Prüfringe mit etwa 2/3 der maximalen Betätigungs Kraft  $F_{ax}$  gespannt werden.

Folgende Rund- und Planlaufprüfungen nach Tabelle sind durchzuführen:

Prüfung der Außenspannung nach Bild 1, 2 und 3

Prüfung für Innenspannung nach Bild 4

9. Spannkraft-Drehzahl-Diagramm siehe Seite 42

10. Spannkraft-Betätigungs-Diagramm siehe Seite 42

11. Technische Daten siehe Seite 43-48

# 1. Safety instructions and guidelines for the use of power-operated clamping devices

## I. Qualifications of operating personnel

Personnel lacking any experience in the handling of clamping fixtures are at particular risk of sustaining injury due to incorrect handling and usage, such injuries emanating in particular from the clamping movements and forces involved during setup work. Clamping fixtures should therefore only be used, set up or repaired by personnel specially trained or instructed for this purpose and / or who have long years of experience. Chuck functionality should be tested after mounting prior to commissioning.

Two important points are:

**Clamping force:** The clamping force specified for the clamping medium (+15%) should be achieved at max. actuation force / pressure.

**Stroke monitoring:** The clamping piston stroke should have a safety range in the front and rear end position. The machine spindle should only start if the clamping piston has passed through the safety range. Only limit sensors should be used for monitoring the clamping distance, and these should meet the requirements for safety limit sensors specified in VDE 0113 / 12.73 Section 7.1.3.

## II. Injury risks

This module can, for technical reasons, consist in part of individual components with sharp edges and corners. Any tasks involving this module should be carried out with extreme care to prevent risks of injury!

### 1. Integrated energy storage

Moving parts which are pretensioned with pressure springs, tractive springs and other springs, or other flexible elements, are a potential source of risk, due to the intrinsic energy stored. Underestimation of this can lead to serious injury caused by uncontrolled, flying parts being propelled through the air. This stored energy must be dissipated before work can be continued. Clamping fixtures which are to be dismantled should be inspected for such sources of danger with the assistance of the respective assembly drawings.

The fixture should be dismantled by authorised RÖHM personnel if it should prove impossible to "safely" dissipate this stored energy.

### 2. Maximum permissible speed

The max. permissible speed may only be set with applied max. actuation force and clamping chucks which are functioning perfectly. Failure to observe this basic principle can lead to a loss of residual clamping force and, consequently, workpieces being thrown out of the chuck and the risk of injury associated with this. The clamping fixture should only be used at high speeds under an adequately-dimensioned safety guard.

### 3. Exceeding the permissible speed

This equipment is intended for revolving operation. Centrifugal forces created by excessive speed and / or peripheral speed can result in individual parts loosening and becoming potential sources of danger for personnel or objects in the near vicinity. In addition to this, clamping media which are only designed for use at lower speeds but are operated at high speeds can result in unbalance which adversely affects safety and the machining results achieved. Operation at speeds higher than those permitted for these units is prohibited for the above-mentioned reasons. The max. speed and actuation force / pressure are engraved on the body and should not be exceeded. This means that the max. speed of the machine being used should not exceed that of the clamping fixture

(i.e. it should be limited accordingly). Even a singular incident where the permitted values are exceeded can lead to damage or injury and represent a hidden source of risk, even if not immediately detected. The manufacturer should be informed immediately in such cases so that an inspection of functional and operational safety can be conducted. Further safe operation of the clamping unit can only be guaranteed in this manner.

### 4. Unbalance

Residual risks can emanate from insufficient rotary compensation, see § 6.2 No. e) EN 1550. This applies in particular where high speeds are involved, when machining asymmetrical workpieces or when using different top jaws. The chuck should be dynamically balanced with the workpiece mounted in accordance with DIN ISO 1940 to prevent any resulting damage.

### 5. Calculating the required clamping forces

The required clamping forces and / or permissible maximum speed for the chuck should be determined for a specific task in accordance with VDI Guideline 3106 (governing the determination of permissible speeds for rotary chucks (jawed chucks)). High centrifugal forces associated with special clamping inserts which, due to their design, are heavier or larger than the clamping inserts allocated to the clamping medium should be taken into consideration when determining the required clamping force and permissible speed.

### 6. Use of other / additional clamping sets / workpieces

VDI Guideline 3106 governing the determination of permissible speeds for rotary chucks (jawed chucks) should always be consulted when using clamping inserts / workpieces.

#### 1. Use of other / additional clamping inserts

The operator must rule out use of the chuck at an inordinately excessive speed and, consequently, the generation of excessive centrifugal force if clamping inserts other than those intended for this clamping fixture are used. A risk exists otherwise that the workpiece will not be adequately clamped. The chuck manufacturer and / or designer should therefore be consulted in all such cases.

#### 2. Danger due to ejection

So as to protect the operator against ejected parts and in line with DIN EN 12415 a separating protective equipment must be fitted to the machine tool, the resistance capability of which is specified in so-called resistance classes. Should new clamping sets be used on the machine, their approved suitability must first be checked. This also includes clamping sets and / or parts thereof manufactured by the user himself. This approved suitability is influenced by the resistance class of the protective equipment, the mass of the possible ejected parts (determined by calculation or weighing), the max. possible chuck diameter (measure) as well as the max. possible speed of the machine. In order to reduce the possible impact force to the permissible value, the permissible mass and RPM must be determined (e.g. enquiry at the machine manufacturer) and then the max. RPM of the machine restricted (if required). However, the parts of the clamping set (e.g. top jaws, workpiece supports, face clamping claws etc.) should be designed to be as light as possible.

#### 3. Clamping other / additional workpieces

Special clamping sets designed for use with this clamping fixture (jaws, clamping inserts, locating fixtures, aligning

elements, position fixing elements, point centres, etc.) should be used exclusively for clamping those types of workpiece for which they are designed and in the manner intended. Failure to observe this can lead to injury or material damage resulting from insufficient clamping forces or unfavourable positioning. Written permission should therefore be obtained from the manufacturer if it is intended to clamp other / similar workpieces with the same clamping set.

## 7. Checking clamping force / Clamping fixtures without permanent application of pressure

### 1. Checking clamping force (general)

Static clamping force measurement fixtures must be used in accordance with § 6.2 No. d) EN 1550 to check the service condition at regular intervals in accordance with the servicing instructions. Clamping force should therefore be inspected after approx. 40 operating hours (i.e. regardless of clamping frequency). Special clamping force measuring jaws or fixtures (pressure measurement cells) should be used if necessary for this purpose.

### 2. Clamping fixtures without permanent application of pressure

Clamping fixtures exist where the connection to the hydraulic or pneumatic pressure source can be interrupted during operation (e.g. for LVE / HVE). This can result in a gradual drop in pressure. Clamping force can be reduced so much as a result that the workpiece is no longer adequately clamped. Clamping pressure should therefore be activated for at least 10 seconds every 10 minutes for safety reasons to compensate for this loss of pressure.

This also applies after long periods of inoperation (e.g. where machining has been interrupted overnight and only resumed the following morning).

#### \*\*Recommended EDS clamping force measuring system:

EDS 50 kpl.	Id.-Nr.	161425
EDS 100 kpl.	Id.-Nr.	161426
EDS 50/100 kpl.	Id.-Nr.	161427

## 8. Rigidity of the workpiece to be clamped

The material to be clamped should possess a rigidity suitable for the clamping force involved and should only be minimally compressible if secure workpiece clamping under the machining forces which occur is to be ensured. Non-metallic material (e.g. plastic, rubber, etc.) may only be clamped and machined with the express written permission of the manufacturer!

## 9. Clamping movements

Short distances are covered in brief periods of time under the exertion of (at times) extreme force (e.g. through clamping movements or, possibly, setup movements, etc.). It is therefore imperative that drive elements intended for chuck actuation be deactivated in every case involving assembly or setup work. However, if clamping movement cannot be ruled out in setup mode and clamping distances are greater than 4 mm

- a fixed (or temporary) workpiece holding fixture should be mounted on the fixture  
or
- an independently-actuated retention fixture (e.g. centring jaws with centre chucks and face clamping chucks) should be provided,  
or
- a workpiece loading aid (e.g. charging stock),  
or
- setup work should be carried out in hydraulic, pneumatic

and / or electrical jogging mode (respective control should be possible!)

The type of auxiliary setup fixture employed depends on the machine being used and should be purchased separately if necessary!

The machine user must ensure that every risk of injury caused by movement of the clamping medium is ruled out during the entire clamping procedure. 2-handed actuation for clamping should be provided for this purpose, or, even better, suitable safety features. The stroke monitor should be adjusted to suit the new situation if the clamping medium is changed.

## 10. Manual loading and unloading

Mechanical risks to fingers in cases where clamping distances greater than 4 mm are involved must also be taken into consideration during manual loading and unloading procedures. This danger can be countered by

- the provision of an independently-actuated retention fixture (e.g. centring jaws with centre chucks and face clamping chucks),  
or
- use of a workpiece loading aid (e.g. charging stock),  
or
- a clamping movement reduction (e.g. by throttling the hydraulic energy supply) to clamping speeds not greater than 4 mm s<sup>-1</sup>.

## 11. Fixing and replacing screws

Inferior replacements or inadequate fixing of screws which are being changed or become loose can lead to risks of both injury to personnel and material damage. It is therefore imperative that, unless otherwise expressly specified, only such torque as expressly recommended by the screw manufacturer and suitable for the screw quality be applied when tightening fixing screws.

The following torque table applies for the common sizes M5 - M24 and qualities 8.8, 10.9 and 12.9:

Quality	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	
8.8	5,9	10,1	24,6	48	84	133	206	295	415	567	714	Nm
10.9	8,6	14,9	36,1	71	123	195	302	421	592	807	1017	Nm
12.9	10	17,4	42,2	83	144	229	354	492	692	945	1190	Nm

## All details in Nm

Screw quality 12.9 should be selected in cases of doubt when replacing original screws. 12.9 quality should be selected in all cases involving fixing screws for clamping inserts, top jaws, fixed stops, cylinder covers and similar elements.

All fixing screws which, due to the purpose for which they are intended, are loosened frequently and must then be tightened again (e.g. during conversion work) should have their threads and the bearing surface of their heads coated with a lubricating medium every six months (grease paste).

Even securely tightened screws can become loose under adverse outside conditions such as, for instance, vibrations. In order to prevent this happening, all safety-related screws (clamping fixture fastening screws, clamping set fastening screws etc.) must be checked and, if necessary, tightened at regular intervals.

## 12. Service work

Reliability of the clamping fixture can only be ensured if service regulations in the operating instructions are followed exactly. The following should be noted in particular:

- The lubricant recommended in the operating instructions should be used for lubricating. (Unsuitable lubricant can reduce the clamping force by more than 50%).

## Safety instructions and guidelines for the use of power-operated clamping devices

- All surfaces requiring lubrication should be reachable where manual lubrication is involved. (Tight component fits mean that high application pressure is required. A high-pressure grease gun should therefore be used if necessary).
- Grease is best distributed for internal moving components during manual lubrication by running on the end positions several times, lubricating them again and then checking the clamping force.
- Lubricating impulses should ideally occur while the clamping medium is in the open phase for the best lubricant distribution results during central lubrication.

Clamping force should be checked with a clamping force measuring instrument prior to recommencing serial work and between service intervals. "Regular checking is the only guarantee for optimum safety".

It is advantageous to run on several times the end positions of internal moving components after 500 clamping operations at the latest. (Lubricant which has been pressed out is reapplied to the pressure surfaces as a result. The clamping force is maintained for a longer period of time as a consequence).

### 13. Collision

Before the clamping medium can be used again after a collision, it must be subjected to a specialist and qualified crack test.

### 14. Replacing slot nuts

Slot nuts used for connecting top jaws to basic jaws should only be replaced with ORIGINAL ROHM slot nuts.

### III. Environmental hazards

Different lubricating, cooling and other media are required when operating a clamping fixture. These are generally applied to the clamping medium via the distributor casing. The most frequently encountered of such media are hydraulic oil, lubricating oil/grease and coolant. Careful attention must be paid to these substances when handling the clamping medium to prevent them penetrating the soil or contaminating water. Danger! Environmental hazard!











This applies in particular

- during assembly / dismantling, as residual quantities of such substances are still present in lines, piston chambers and oil bleeding screws,
- to porous, defective or incorrectly-fitted seals,
- to lubricants which, due to design-related reasons, emerge from or spin out of the clamping medium during operation.

These emerging substances should therefore be collected and reused (or disposed of in accordance with applicable regulations)!

### IV. Technical safety requirements relating to force-actuated clamping fixtures

1. The machine spindle should only be started after clamping pressure has built up in the clamping cylinder and clamping has been achieved within the permitted working range.
2. Clamping should only be relieved when the machine spindle is stationary. An exception is permitted if loading / unloading is intended during the entire procedure and if the design of the distributor / cylinder permits this.
3. A signal should shut down the machine spindle immediately if the clamping energy fails.
4. The workpiece should remain securely clamped until the spindle is stationary in the event of the clamping energy failing.
5. An alteration of the current position should not be possible in the event of an electric power failure and re-activation.

Wrong	Right
Projecting length of mounted workpiece too great relative to chucked length	Support workpiece between centres or using a study
	
Chucking diameter too great	Use a larger chuck
	
Workpiece too heavy, chucking step too short	Support between centres, extend chucking step
	
Chucking diameter too small	Chuck using greatest possible chucking diameter
	
Workpiece has a casting or forging-related taper	Chuck using self-aligning inserts
	

### 3. Mounting the chuck on the machine spindle

#### 1. Mounting the chuck on the machine spindle

1.1 Check the machine spindle or the machine-mounted finished-machined adapter plate for radial and axial run-out (permissible tolerance 0,005 mm to DIN 6386 and ISO 3089).

1.2 The adapter plate must be designed so that the chuck makes full contact with the plate face. The plate or spindle face must be perfectly flat.

#### 2. Mounting a size 130 and 170 chuck

2.1 Move piston of clamping cylinder with draw tube to extreme forward position.

2.2 Pull clamping piston (3) in chuck into extreme rearward position (jaws in extreme internal position).

2.3 Screw power chuck on to draw tube as far as it will go (making sure that the draw tube thread is properly aligned).

2.4 Screw chuck back until bore is aligned with positioning element of spindle nose or fastening holes with fastening screw threads.

2.5 Push chuck against spindle nose or adapter plate and alternately tighten chuck mounting screws (15).

2.6 Check performance, jaw travel and actuating force.

#### 3. Mounting other chucks (size 210 and above)

3.1 Move piston of clamping cylinder with draw tube to extreme forward position.

3.2 Remove protective bushing (4) from chuck.

3.3 Screw chuck with rotatable threaded bushing on to draw tube.

3.4 Push chuck against spindle nose or adapter plate and alternately tighten mounting screws (15).

3.5 Move piston of clamping cylinder to extreme forward position, check clearance (1 mm) between piston (3) and chuck body (1) and correct position of piston by turning the threaded bushing if necessary.

3.6 Screw on protective bushing and check performance, jaw travel and actuating force.

3.7 Check mounted chuck for radial and axial runout (at checking edge).


**Removing the chuck is carried out in the reverse order.**

### 4. Maintenance

1. To maintain its reliability and high quality, the chuck must be lubricated at the grease nipples at regular intervals (see illustration).

After lubrication, move the clamping piston several times over its full stroke in order to distribute the grease more evenly. Then lubricate again.

2. Performance and clamping force must be checked after some time, depending on the conditions of use. The most reliable method of measuring the clamping force is by means of a load cell.



3. **Performance check:** The clamping piston must move when the lowest possible actuating pressure of 3-4 bar is applied. However, this method is not reliable enough to serve as a substitute for the clamping force measurement.

If the clamping force has dropped substantially or if the clamping piston can no longer be moved with ease, the chuck must be disassembled, cleaned and relubricated.

4. **Maintenance intervals:** Depending on the conditions of use, but not later than after the specified periods. We recommend our special grease F 80.



Lubricate all lubricating points  
every 20 hours of operation  
heavy soling every 8 hours.

Disassemble the chuck and clean all parts  
every 2000-3000 hours of operation.

### 5. Disassembly and assembly of the chuck

1. Remove protective bushing (4) from chuck.
2. If applicable, unscrew mounting screws (18) and remove intermediate flange (7).
3. Pull out clamping piston (3).
4. Unscrew mounting screws (17), remove stop ring (6) and ring nut.

5. Pull out base jaws (2), each jaw separately, from outside to inside.
6. To assemble the chuck, reverse the procedure described above, making sure that the individual parts are correctly numbered.

### 6. Spare parts

When ordering spare parts, please quote the Ident. No. of the chuck and the item number or designation of the desired part (see page 3). - The Ident. No. will be found on the face of the chuck.

# 7. Calculating the clamping force and speed of rotation

## 7.1 Determining the clamping force

The clamping force  $F_{sp}$  of a rotary chuck is the total of all jaw forces acting radially on the workpiece. The clamping force applied before the cutting process and with the chuck stationary is the initial clamping force  $F_{spo}$ . The clamping force  $F_{sp}$  available during the cutting process is, firstly, the initial clamping force  $F_{spo}$  existing with the chuck stationary. This force is then increased or decreased by the centrifugal force  $F_c$  on the jaws.

$$F_{sp} = F_{spo} \pm F_c \quad [\text{N}] \quad (1)$$

The (-) sign is for clamping forces applied from the outside in.

The (+) sign is for clamping forces applied from the inside out.

The clamping force  $F_{sp}$  available during the cutting process multiplied by safety factor  $S_z \geq 1,5$ .

## 7.2 Determining the permitted speed of rotation

### 7.2.1 Centrifugal force $F_c$ , and centrifugal moment $M_c$

Formulae (1), (2) and (3) produce the following result for clamping from the outside in:

$$F_{sp} = \frac{F_{spo}}{S_{sp}} - F_c \quad [\text{N}] \quad (4)$$

In this case the centrifugal force  $F_c$  is dependent on the mass of all jaws  $m_B$ , the centre of gravity radius  $r_s$  and the speed of rotation  $n$ .

The following formula can be derived:

$$F_c = (m_B \cdot r_s) \cdot \left( \frac{\pi \cdot n}{30} \right)^2 \quad [\text{N}] \quad (5)$$

The expression  $m_B \cdot r_s$  is called the centrifugal moment  $M_c$


$$M_c = m_B \cdot r_s \quad [\text{mkg}] \quad (6)$$

## 7.3 Permitted speed of rotation

The following formula applies for determining the permitted speed of rotation for a specific machining job:

$$n_{perm} = \frac{30}{\pi} \sqrt{\frac{F_{spo} - (F_{spz} \cdot S_z)}{\sum M_c}} \quad [\text{min}^{-1}] \quad (9)$$

(Note the number of jaws for  $\sum M_c$ )



The size of this factor is determined by the accuracy of the influence parameters such as loading, clamping coefficient, etc.

$$F_{spz} = F_{spz} \cdot S_z \quad [\text{N}] \quad (2)$$

A safety factor of  $S_p \geq 1,5$  should be taken into consideration for the static initial clamping force  $F_{spo}$ . Consequently, the following applies for the clamping force with the chuck stationary.

$$F_{spo} = S_{sp} \cdot (F_{sp} \pm F_c) \quad [\text{N}] \quad (3)$$

The (-) sign is for clamping forces applied from the outside in.

The (+) sign is for clamping forces applied from the inside out.

The following formula applies to chucks with sliding and false jaws in which the false jaws AB can be moved in order to alter the clamping area and the sliding jaws GB approximately maintain their radial position:

$$M_c = M_{cGB} + M_{cAB} \quad [\text{mkg}] \quad (7)$$

$M_{cGB}$  can be obtained from the table below.

$M_{cAB}$  can be calculated using the following formula:

$$M_{cAB} = m_{AB} \cdot r_{sAB} \quad [\text{mkg}] \quad (8)$$

The clamping forces can be obtained by referring to the clamping force/speed of rotation diagram (see page 28) when using standard series production jaws allocated to specific chuck by the chuck manufacturer.

### ! Important:

Do not exceed the maximum speed of rotation  $n_{max}$  of the chuck (marked on the body of the chuck). This applies even if the calculated permitted speed of rotation  $n_{perm}$  is greater than the maximum speed  $n_{max}$ .

Chuck size	130	170	210	254	315	400
A	54	66,7	75	95	95	
B	23	36,5	36,5	45	45	
C	29	53	53	54,5	54,5	
at max. speed	0,22	0,7	0,88	1,4	1,4	
$R_a$ max. in mm	39	52	68	80	110	
$L_a$ max. in mm	18	29	29	30	30	
Centrifugal moment $M_c$ GB [mkg]	0,015	0,030	0,051	0,125	0,300	

## 8. Testing of Radial and Axial Runout in accordance with DIN 6386 Part 2 for Type KFD-HE Power Chucks

Testing with external gripping					Testing with internal gripping			
d <sub>1</sub>	e <sub>1</sub>	Test bar d <sub>2</sub>	Test ring d <sub>3</sub>	Test ring d <sub>4</sub>	perm. deviation (mm) TR <sub>1</sub>	permitted by DIN 6386 Class 2	perm. deviation (mm) Tp <sub>1</sub>	permitted by DIN 6386 Class 2
130	40	30	110	65	0,03	0,075	0,02	0,06
170	40	50	150	70	0,03	0,075	0,02	0,06
210	40	60	160	75	0,03	0,075	0,02	0,06
254	60	85	220	95	0,04	0,10	0,03	0,07
315	80	135	310	125	0,04	0,10	0,03	0,07

The above deviations are only applicable for hardened top jaws which have been ground to finished size in the associated chuck at about 2/3 of the maximum operating force.

### Procedure

Observing the manufacturer's instructions, mount the chuck to be tested on the testing fixture. Check that the chuck is centred without play and secured with a flat seat. Fit the test bars and test rings to suit the chuck and

check that they contact the full gripping surface of the jaws.

During the test, chuck the test bars and test rings with about 2/3 of the maximum operating force.

### The following tests must be carried out in accordance with the above table:

- Testing with external gripping in accordance with Figs. 1, 2 and 3
- Testing with internal gripping in accordance with Fig. 4

9. For clamping force-speed diagram, please refer to page 42

10. For clamping force-speed diagram, please refer to page 42

11. For specifications, please refer to page 43-48

# 1. Avis de sécurité et directives pour l'utilisation de dispositifs mécaniques de serrage

## I. Qualifications requises à l'opérateur

Les personnes ne possédant pas l'expérience requise dans la manipulation de dispositifs de serrage sont exposées à une risque accue de blessure par une éventuelle attitude inappropriée, particulièrement lors des opérations de réglage, suite aux mouvements et aux forces de serrage mis en oeuvre. C'est pour cette raison que, seules des personnes possédant les qualifications ou formations requises, ou disposant d'une longue expérience, sont habilitées utiliser les dispositifs de serrages et effectuer des opérations de réglage et de réparation.

Après le montage du mandrin, on doit vérifier son bon fonctionnement avant de le mettre en service. Deux points importants sont à vérifier :

La force de serrage : à pression/force d'action maximale, il faut atteindre la force de serrage donnée pour le système de serrage (+15%).

Le contrôle de course : la course du piston de serrage doit présenter une zone de sécurité dans la position finale avant et arrière. La broche de la machine ne doit démarquer qu'après le passage du piston de serrage dans la zone de sécurité. Pour le contrôle de course, on ne peut utiliser que les interrupteurs fin de course qui correspondent aux exigences des normes concernant les interrupteurs de sécurité sur l'équipement électrique de machines 0113/12.73, paragraphe 7.1.3.

## II. Risques de blessures

Pour des raisons techniques, ce type d'outil peut être composé d'éléments à angles vifs. Afin de prévenir toute blessure, le personnel doit faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il manipule ces éléments !

### 1. Accumulateurs d'énergie intégrés

Les composants mobiles précontraints par des ressorts à pression, à traction ou d'autres éléments élastiques, représentent un danger potentiel en raison de l'énergie qu'ils accumulent. La sous-estimation de ce danger peut entraîner de graves blessures provoquées par l'éjection brutale et incontrôlée des composants. Il faut éliminer et maîtriser ces énergies accumulées avant de permettre la poursuite de travail. C'est pour cette raison que le personnel est tenu de consulter avec attention les plans d'ensemble correspondants aux dispositifs de serrage à démonter afin de détecter les sources de danger de ce type.

Si cette énergie accumulée ne peut être "désamorcée" sans danger, veuillez vous adresser au personnel compétant de l'entreprise RÖHM qui se chargera du démontage.

### 2. La vitesse de rotation maximale autorisée

Le travail en vitesse de rotation maximale n'est autorisé que si la force d'action maximale autorisée est elle aussi engagée, et ce, uniquement avec des mandrins de serrage en parfait état de fonctionnement.

Le non respect de cette condition de base peut entraîner une perte de la force résiduelle de serrage, et provoquer l'éjection brutale de pièces en cours d'usinage avec le risque de blessures en conséquence.

Lorsque vous travaillez à vitesse de rotation élevée, l'emploi du dispositif de serrage n'est autorisé que derrière un capot de protection suffisamment dimensionné.

### 3. Dépassement de la vitesse de rotation autorisée

Ce dispositif est conçu pour une utilisation rotative. Les forces centrifuges générées par des vitesses de rotation ou circonférentielles excessives peuvent provoquer le détachement des composants, et représenter ainsi une source de danger potentiel pour les personnes ou forces centrifuges générées par des vitesses de rotation ou circonférentielles excessives peuvent provoquer le détachement des composants, et représenter ainsi une source de danger potentiel pour les personnes ou objets se tenant à proximité. En outre, l'utilisation à grande vitesse de dispositifs de serrage conçus pour un travail à faible vitesse peut provoquer un déséquilibre qui réduit la sécurité et donne évent. de mauvais résultats d'usinage.

L'exploitation de ces dispositifs à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée est donc interdite pour les raisons mentionnées ci-dessus.

La vitesse de rotation et la force/pression d'action maximales sont gravées sur le corps du dispositif et ne doivent en aucun cas être dépassées. Cela signifie que la vitesse de rotation maximale de la machine à équiper avec ce dispositif de serrage ne doit pas non plus dépasser celle du dispositif, et qu'il faut la limiter en conséquence.

Un unique dépassement des valeurs autorisées peut déjà suffire à provoquer des dommages et représente une source de danger cachée, même si elle ne peut être identifiée immédiatement. Dans ce cas, signalez le sans attendre au fabricant qui pourra ainsi vérifier la sécurité des fonctions et de l'exploitation. C'est le seul moyen de garantir la poursuite d'un bon fonctionnement et l'utilisation en toute sécurité du dispositif de serrage.

### 4. Défaut d'équilibrage

Certains risques résiduels peuvent apparaître suite à une compensation insuffisante de la rotation, voir § 6.2 no. e) EN 1550. Ce qui est particulièrement le cas lors de vitesses de rotation élevées, d'usinage de pièces asymétriques, ou de l'utilisation de mors rapportés non identiques.

Pour éviter les dommages subséquents, équilibrer le mandrin avec la pièce à usiner, si possible de façon dynamique, conformément aux normes DIN ISO 1940.

### 5. Calcul des forces de serrage nécessaires

Les forces de serrage nécessaires, ou la vitesse de rotation maximale autorisée du mandrin pour un travail d'usinage bien défini doivent être déterminés conformément aux directives de l'équipement électrique de machines 3106 - Calcul de la vitesse de rotation autorisée de mandrins de tour (mandrins à mors).

Si, pour des raisons de construction, il faut employer des kits de serrage spéciaux plus lourds ou plus grands que les kits conçus pour le système de serrage, il faudra prendre en compte des forces centrifuges plus élevées en conséquence lorsque vous déterminerez la force de serrage nécessaire et la vitesse de rotation autorisée.

### 6. Emploi d'autres/plusieurs kits de serrage/pièces à usiner

Avant toute mise en place d'un kit de serrage ou d'une pièce à usiner, vous devez impérativement consulter les directives de l'équipement électrique de machines 3106 - Calcul de la vitesse de rotation autorisée de mandrins de tour (mandrins à mors).

#### 1. Utilisation d'autres/plusieurs ensembles de serrage

Si vous souhaitez utiliser d'autres ensembles de serrage que ceux prévus pour ce dispositif de serrage, vous devez exclure tout risque d'exploitation du mandrin avec une vitesse de rotation trop élevée et donc de trop grandes forces centrifuges. La pièce à usiner risque sinon de ne pas être suffisamment serrée.

D'une manière générale, consultez systématiquement le fabricant du mandrin ou le constructeur correspondant afin de vous mettre d'accord sur les mesures à prendre.

#### 2. Dangers liés aux projections

Pour protéger l'opérateur contre la projection des pièces, la machine-outil doit être équipée d'un dispositif de protection séparateur conformément aux normes DIN EN 12415. Sa résistance est indiquée en classes de résistance.

Lorsque vous souhaitez exploiter de nouveaux kits de serrage sur la machine, veuillez contrôler leur fiabilité avant utilisation. Cela concerne également les kits ou composants de serrage fabriqués par l'utilisateur. La fiabilité dépend des conditions suivantes : classe de résistance du dispositif de protection, masses des pièces risquant d'être projetées

## Avis de sécurité et directives pour l'utilisation de dispositifs mécaniques de serrage

(déterminés par calcul ou pesée), le diamètre maximal possible du mandrin (le mesurer), et la vitesse de rotation maximale possible de la machine. Pour réduire l'intensité possible du choc à la valeur autorisée, déterminer les masses et vitesses de rotation autorisées (par ex. en demandant au fabricant de la machine) et, le cas échéant, limiter la vitesse de rotation maximale de la machine. D'une manière générale toutefois, construire les composants des ensembles de serrage (par ex. mors rapportés, appuis de la pièce à usiner, griffes de serrage, etc.) aussi légers que possible.

### 3. Serrage d'autres/plusieurs pièces à usiner

Si des ensembles de serrage spéciaux (mors, inserts de serrages, butées, pièces d'ajustage, fixations d'appui, pointes etc.) sont prévus pour ce dispositif de serrage, ne serrer que les pièces à usiner pour lesquelles ces ensembles de serrage ont été conçus, et ce de la manière préconisée. Le non respect de ces conditions peut entraîner des dommages corporels et matériels en raison d'une puissance de serrage insuffisante ou d'un placement défavorable des points de serrage.

En conséquence, si vous devez serrer d'autres pièces à usiner ou des pièces similaires avec le même kit de serrage, il vous faut une autorisation écrite du fabricant.

### 7. Contrôle de la force de serrage/dispositifs de serrage sans alimentation permanente en pression

Avant toute mise en place d'un kit de serrage ou d'une pièce à usiner, vous devez impérativement consulter les directives de l'équipement électrique de machines 3106 - Calcul de la vitesse de rotation autorisée de mandrins de tour (mandrins à mors).

#### 1. Contrôle de la force de serrage (Généralités)

D'après le § 6.2 no. d) EN 1550, vous devez utiliser des dispositifs statiques de mesure de la force de serrage afin de contrôler en permanence, à intervalles réguliers l'état de l'entretien, conformément aux instructions d'entretien. Il faut ensuite contrôler la force de serrage au bout d'environ 40 heures de fonctionnement, indépendamment de la fréquence de serrage.

Si nécessaire, employer pour ce faire des mors ou des dispositifs spéciaux de mesure de la puissance de serrage (boîtes dynamométrique).

#### 2. Dispositifs de serrage sans alimentation permanente en pression

Il existe des dispositifs de serrage dont la liaison hydraulique ou pneumatique vers la source de pression peut être interrompue pendant le fonctionnement (par ex. pour LVE/HVE). Ce qui peut provoquer une chute de pression progressive. La force de serrage peut alors tellement diminuer que la pièce à usiner n'est plus suffisamment serrée. Pour compenser cette perte de pression, il faut, pour des raisons de sécurité, activer toutes les 10 minutes la pression de serrage pendant au moins 10 secondes.

Ceci est également recommandé après de longues périodes d'arrêt, par ex. lorsque l'usinage est interrompu pendant la nuit et repris le lendemain matin seulement.

#### \*\* Système de mesure EDS - recommandé pour la mesure de la force de serrage

EDS 50 compl.	No. id.	161425
EDS 100 compl.	No. id.	161426
EDS 50/100 compl.	No. id.	161427

### 8. Résistance de la pièce à usiner

Pour garantir le bon serrage de la pièce à usiner avec les forces d'usinage impliquées, la matière à serrer doit posséder une résistance adaptée à la force de serrage, et ne doit être que faiblement compressible.

Le serrage et l'usinage des matériaux qui ne sont pas en métal, comme par ex. le plastique, le caoutchouc etc. n'est permis qu'avec autorisation écrite du fabricant !

### 9. Mouvements de serrage

Par des mouvements de serrage, éventuellement des mouvements directionnels, de petites courses peuvent être balayées à des forces élevées dans des temps courts.

Il est donc impératif de mettre hors tension le système d'entraînement du mandrin lorsque vous faites des travaux de montage et de réglage. Si toutefois, si un mouvement de serrage s'avère nécessaire lors du réglage, il faut, pour les courses de serrage supérieures à 4 mm

- monter sur le dispositif un système de maintien fixe ou provisoire de la pièce à usiner,

ou

- installer un système de blocage indépendant (par ex. des mors de centrage pour les mandrins de centrage et plaçage),

ou

- prévoir un accessoire de chargement de la pièce à usiner,

ou

- effectuer les opérations de réglage avec fonctionnement hydraulique, pneumatique ou électrique par impulsions (la commande correspondante doit être disponible !).

Le type de ce dispositif auxiliaire de réglage dépend systématiquement de la machine d'usinage utilisée, et vous devrez le cas échéant vous la procurer séparément !

L'opérateur de la machine est tenu de s'assurer que personne ne soit exposé aux risques de blessure par les mouvements du système de serrage pendant toute la durée de la procédure de serrage. Pour cela, il faut prévoir, soit des actionnements à 2 mains pour enclencher le serrage, soit, mieux encore, des dispositifs de protection en conséquence.

Lorsque vous changez de système de serrage, adaptez le contrôle de la course à la nouvelle situation.

### 10. Chargement et déchargement manuels

Lors des procédures de chargement et de déchargement manuelles, il faut tenir compte d'un risque mécanique pour les doigts par les courses de serrage supérieures à 4 mm. Vous pouvez éviter ce danger en

- installant un système de blocage indépendant (par ex. des mors de centrage pour les mandrins de centrage et plaçage),

ou

- prévoyant un dispositif de chargement de la pièce à usiner,

ou

- en prévoyant un ralentissement du mouvement de serrage (par ex. par une diminution de l'alimentation hydraulique) sur les vitesses de serrage inférieures à 4 mm  $s^{-1}$ .

### 11. Fixation et échange de vis

Lorsque vous échangez ou desserrez des vis, et si les vis échangées ou desserrées sont inadaptées ou mal fixées, vous prenez le risque de mettre personnel et matériel en danger. C'est pour cela que, pour toutes les vis de fixation, sauf indication expresse contraire, il est impératif d'appliquer strictement le couple de serrage recommandé par le fabricant et correspondant aux caractéristiques de la vis.

Les couples de serrage indiqués dans le tableau ci-après s'appliquent aux tailles les plus utilisées M5 – M24 des qualités 8.8, 10.9 et 12.9. :

Qualité	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	
8.8	5,9	10,1	24,6	48	84	133	206	295	415	567	714	Nm
10.9	8,6	14,9	36,1	71	123	195	302	421	592	807	1017	Nm
12.9	10	17,4	42,2	83	144	229	354	492	692	945	1190	Nm

Lorsque vous remplacez les vis d'origine, prenez en cas de doute la qualité 12.9. Concernant les vis de fixation pour les ensembles de serrages, mors rapportés, appuis fixes, couvercles cylindriques et éléments comparables, prenez systématiquement la qualité 12.9.

## Avis de sécurité et directives pour l'utilisation de dispositifs mécaniques de serrage

Appliquer tous les 6 mois un lubrifiant (pâte grasse) sur la partie filetée de la vis et sur la surface d'appui de la tête de toutes les vis de fixation, qui, en raison de leur usage sont souvent desserrées puis fermement resserrées (par ex. pour des changements de campagne).

Sous certaines conditions défavorables, des influences externes telles que les vibrations par ex. peuvent desserrer des vis même très serrées. Pour éviter cela, contrôler régulièrement et resserrer si nécessaire toutes les vis touchant à la sécurité (vis de fixation des systèmes de serrage, et autres du même genre).

### 12. Travaux d'entretien

La fiabilité du dispositif de serrage ne peut être garantie que si les instructions d'entretien contenues dans le mode d'emploi sont respectées à la lettre. Les points suivants doivent être particulièrement respectés :

- Utilisez l'agent de graissage recommandé dans le mode d'emploi. (un agent de graissage inadapté peut diminuer la force de serrage de plus de 50%).
- Lorsque le graissage est effectué de façon manuelle, veillez à atteindre toutes les surfaces à graisser (l'étroitesse de l'espace entre les composants nécessite une forte pression de graissage. C'est pour cela qu'une pompe de graissage haute pression est vivement recommandée).
- Pour une répartition favorable de la graisse dans le cas du graissage manuel : faire aller et venir plusieurs fois les éléments mobiles internes jusqu'à leurs positions finales, regraissier, puis contrôler la force de serrage.
- Pour une meilleure répartition de la graisse avec un graissage centralisé, les impulsions de graissage doivent intervenir lorsque le dispositif de serrage est en position ouverte.

Avant de reprendre un travail en série et entre les intervalles d'entretien, vérifier la force de serrage avec un système de mesure adéquat. "Seul le contrôle régulier garantit une sécurité optimale".

Il est recommandé, après 500 courses de serrage maximum, d'amener les pièces mobiles internes en fin de course (ceci permet de ramener le lubrifiant sur les faces utiles. Ainsi la force de serrage est maintenue plus longtemps).

### 13. Collision

Après une collision du système de serrage, il faut le faire contrôler par un professionnel compétent et qualifié avant de le réutiliser afin de détecter les éventuelles fissures.

### 14. Echange de lardons

Si les mors rapportés sont reliés au mors de base par un lardon, ce dernier ne devra être remplacé que par un lardon ORIGINAL RÖHM. Voir également chapitre "Pièces de rechange".

### III. Risques pour l'environnement

Pour faire fonctionner un dispositif de serrage, des moyens divers de graissage, arrosage, etc. sont utilisés. En général, ceux-ci sont amenés au système de serrage par le boîtier de distributeur. Les moyens les plus utilisés sont l'huile hydraulique, les lubrifiants (huiles et graisses) et le liquide de refroidissement. Lorsque vous manipulez un système de serrage, faites particulièrement attention à ce que ces produits nocifs ne puissent pas pénétrer le sol, soit les nappes phréatiques, Attention risque de pollution !

Ceci est valable en particulier

- pendant le montage et le démontage, en raison des quantités résiduelles accumulées dans les conduites, les chambres des pistons ou les vis de vidange,
- pour les joints poreux, défectueux ou mal montés,
- pour les agents de graissage qui s'écoulent ou sont projetés du système de serrage pendant son fonctionnement, en raison de leur construction.

C'est pour éviter toute pollution qu'il faut recueillir ces substances et les recycler, ou les éliminer conformément aux directives en vigueur !

### IV. Conditions de sécurité exigées pour les dispositifs de serrage à commande mécanique

1. La broche de la machine ne doit démarrer qu'une fois la pression de serrage établie dans le cylindre de serrage, et le serrage obtenu dans la plage de travail autorisée.
2. Le desserrage du dispositif ne doit être possible qu'avec la broche de la machine au repos.  
A l'exception des conditions suivantes : le déroulement complet d'un programme prévoit un chargement/déchargement en marche et la construction du distributeur/cylindre le permet.
3. Dans le cas d'une défaillance de l'énergie de serrage, un signal doit immédiatement arrêter la broche de machine
4. Dans le cas d'une défaillance de l'énergie de serrage, la pièce à usiner doit rester bien serrée jusqu'à l'arrêt de la broche.
5. Dans le cas d'une coupure puis d'un retour de courant, il est interdit de modifier les positions de commutation en cours.

Mauvais	Bon
Longueur de serrage trop courte, longueur de saillie trop grande	Appui supplémentaire par la pointe ou la lunette
Ø de serrage trop grand	Mettre en place un mandrin plus grand
Pièce trop lourde et étage de serrage trop court	Appui par la pointe. Étage de serrage prolongé
Ø de serrage trop petit	Serrage au plus grand Ø de serrage possible
Pièces avec fonte et inclinaisons de forgeage	Serrage avec mors pollonnés

### 3. Montage du mandrin sur la broche de la machine

#### 1. Montage du mandrin sur la broche de la machine


- 1.1 Vérifier le faux-rond de rotation et le voile du nez de broche de la machine ou, sur la machine, du faux-plateau fini d'usinage. (Tolérance 0,005 mm suivant DIN 6386 et ISO 3089).
- 1.2 Le faux-plateau doit être conçu de façon à assurer la portée du mandrin. La face d'appui du faux-plateau ou du nez de broche doit être parfaitement plane.

#### 2. Montage du mandrin, référence 130 et 170

- 2.1 Avec le tube de traction, amener le piston du cylindre de serrage à la position extrême avant.
- 2.2 Tirer le piston de serrage (3) dans le mandrin à la position extrême arrière (mors à la position la plus intérieure).
- 2.3 Visser à fond le mandrin à serrage mécanique sur le tube de traction (veiller à l'alignement correct du filetage du tube de traction).
- 2.4 Dévisser le mandrin pour faire coïncider l'alésage avec le tenon du nez de broche ou jusqu'à ce que les trous de fixation correspondent aux filetages correspondants.
- 2.5 Pousser le mandrin vers la butée du nez de broche, serrer les vis de fixation (15) du mandrin alternativement en diagonale.

### 4. Entretien

1. Pour conserver la sûreté du fonctionnement et la haute qualité du mandrin il faut procéder régulièrement à sa lubrification par les raccords de graissage (voir figure). Pour favoriser une bonne répartition de la graisse il convient, après une première lubrification, de manœuvrer plusieurs fois le piston sur toute sa course. Puis lubrifier à nouveau.
2. Suivant les conditions d'emploi, procéder au bout d'une certaine durée de service, à un contrôle du fonctionnement et de la force de serrage. On mesure cette dernière le plus sûrement avec une boîte dynamométrique.



### 5. Désassemblage et assemblage du mandrin

1. Démonter la douille de protection (4) du mandrin.
2. Eventuellement, défaire les vis de fixation (18) et déposer le faux-plateaux.
3. Extraire le piston de serrage (3).
4. Défaire les vis de fixation (17), déposer l'anneau de butée (6) et l'anneau fileté (5).

### 6. Pièces de rechange

Pour la commande des pièces de rechange veuillez indiquer le Nr. d'indentification du mandrin et le Nr. du poste ou la désignation de la pièce désirée (voir page 3). Le Nr. d'identification se trouve à la face avant du mandrin.

- 2.6 Vérifier le fonctionnement, la course des mors et la force de commande.

#### 2. Montage du mandrin, référence 130 et 170

- 3.1 Avec le tube de traction amener le piston du cylindre de serrage à la position extrême avant.
- 3.2 Démonter la douille de protection (4) du mandrin.
- 3.3 Visser le mandrin avec douille filetée tournante sur le tube de traction.
- 3.4 Pousser le mandrin sur le nez du broche ou le faux-plateau et serrer les vis de fixation (15) alternativement en diagonale.
- 3.5 Amener le piston du cylindre de serrage à la position extrême avant et contrôler la distance (1 mm) entre piston (3) et corps (1) du mandrin puis, si nécessaire, corriger par rotation de la douille filetée la position du piston.
- 3.6 Visser la douille de protection et vérifier le fonctionnement, la course des mors et la force de commande.
- 3.7 A la portée de contrôle, vérifier le faux-rond et le rotation et le voile du mandrin mis en place.

Procéder dans l'ordre inverse pour démonter le mandrin.

3. **Contrôle du fonctionnement:** Le piston doit se mouvoir à la pression de commande la plus faible possible, 3-4 bar. Cette méthode n'est valable qu'à titre indicatif et ne remplace pas la mesure de la force de serrage.

Si la force de serrage a trop chuté ou si le piston ne se laisse pas manœuvrer parfaitement, le mandrin doit être désassemblé nettoyé et à nouveau lubrifié.

4. **Intervalle d'entretien:** Suivant les conditions d'emploi, cependant au moins d'après la durée de service indiquée.

Nous recommandons notre graisse spéciale F80.

- !** Lubrification de tous les points à graisser toutes les 20 heures de service  
a l'enrassement important toutes les 8 heures.  
Nettoyage complet après désassemblage du mandrin toutes les 2000 à 3000 heures de service.

5. Retirer séparément, vers l'intérieur les semelles (2).
4. Procéder au råassemblage du mandrin das l'ordre inverse à celui du désassemblage; veiller à la correction de la numération des différentes pièces.

# 7. Calcul de la force de serrage et de la vitesse

## 7.1 Définition de la force de serrage

La force de serrage  $F_{\text{ser}}$  d'un mandrin de serrage est la somme de toutes les forces de tous les mors exerçant un effet radial sur la pièce à usiner. La force de serrage appliquée avant le début de l'usinage lorsque le mandrin est immobilisé constitue la force de serrage d'origine  $F_{\text{ser}0}$ . La force de serrage mise à disposition lors de l'usinage  $F_{\text{ser}}$  est la force de serrage d'origine existante  $F_{\text{ser}0}$  augmentée ou diminuée de la force centrifuge  $F_c$  des mors.

$$F_{\text{ser}} = F_{\text{ser}0} \pm F_c \quad [\text{N}] \quad (1)$$

Le signe (-) indique un serrage de l'extérieur vers l'intérieur.

Le signe (+) indique un serrage de l'intérieur vers l'extérieur.

La force de serrage mise à disposition lors de l'usinage  $F_{\text{ser}}$  découle de la force de serrage requise pour

le l'usinage  $F_{\text{ser}0}$  multipliée par le facteur de sécurité  $S_u \geq 1,5$  dont la valeur est fonction de la précision des paramètres d'influence comme la charge, la facteur de serrage, etc.

$$F_{\text{ser}} = F_{\text{ser}0} \cdot S_u \quad [\text{N}] \quad (2)$$

Pour la force de serrage d'origine statique  $F_{\text{ser}0}$ , un facteur de sécurité  $S_{\text{ser}0} \geq 1,5$  doit être pris en compte, de telle sorte qu'il en résulte, pour la force de serrage à l'arrêt  $F_{\text{ser}0}$ :

$$F_{\text{ser}0} = S_{\text{ser}0} \cdot (F_{\text{ser}} \pm F_c) \quad [\text{N}] \quad (3)$$

Le signe (-) indique un serrage de l'extérieur vers l'intérieur.

Le signe (+) indique un serrage de l'intérieur vers l'extérieur.

## 7.2 Définition de la vitesse admissible

### 7.2.1 Force centrifuge $F_c$ et couple centrifuge $M_c$

Il découle des équations (1), (2) et (3), lors du serrage de l'extérieur vers l'intérieur,

$$F_{\text{ser}} = \frac{F_{\text{ser}0}}{S_{\text{ser}}} - F_c \quad [\text{N}] \quad (4)$$

la force centrifuge  $F_c$  dépendant de la somme de toutes les masses  $s$  mors  $m_M$ , du rayon du centre de gravité  $r_{cg}$  et de la vitesse n.

Il en résulte la formule suivante:

$$F_c = (m_M \cdot r_{cg}) \cdot \left( \frac{\pi \cdot n}{30} \right)^2 \quad [\text{N}] \quad (5)$$

Le produit  $m_M \cdot r_{cg}$  est appelé couple centrifuge  $M_c$ .

$$M_c = m_M \cdot r_{cg} \quad [\text{mkg}] \quad (6)$$

Pour les mandrins dotés des mors de base et de garniture pour lesquels, afin de modifier la zone de serrage, les mors de garniture MG sont déplacés et les mors de base MB conservent approximativement leur position radiale, la formule suivante s'applique:

$$M_c = M_{cMB} + M_{cMG} \quad [\text{mkg}] \quad (7)$$

$M_{cMB}$  est indiqué dans le tableau présenté plus bas.

$M_{cMG}$  se calcule selon la formule suivante:

$$M_{cMG} = m_{MG} \cdot r_{cgMG} \quad [\text{mkg}] \quad (8)$$

En cas d'utilisation de mors standard de série assignés par le fabricant de mandrins au mandrin de serrage concerné, les forces de serrage sont indiquées dans le diagramme Force de serrage/vitesse (cf. page 28).



### Attention:


La vitesse maximale  $n_{\text{max}}$  du mandrin de serrage (marquée sur le corps du mandrin) ne doit pas être dépassée, même si la vitesse admissible résultant du calcul  $n_{\text{adm}}$  est supérieure.

## 7.3 Vitesse admissible

Afin de déterminer la vitesse admissible pour une tâche d'usinage définie, la formule suivante est applicable:

$$n_{\text{adm}} = \frac{30}{\pi} \sqrt{\frac{F_{\text{ser}0} - (F_{\text{ser}0} \cdot S_u)}{\sum M_c}} \quad [\text{min}^{-1}] \quad (9)$$

(pour  $\sum M_c$ , tenir compte du nombre de mors)



Mandrin	130	170	210	254	315	400
A	54	66,7	75	95	95	
B	23	36,5	36,5	45	45	
C	29	53	53	54,5	54,5	
a vitesse maximale	0,22	0,7	0,88	1,4	1,4	
Poids maxi en kg	39	52	68	80	110	
R <sub>a</sub> maxi en mm	18	29	29	30	30	
L <sub>a</sub> maxi en mm						
Couple centrifuge $M_c$ GB [mkg]	0,015	0,030	0,051	0,125	0,300	

## 8. Contrôle de l'excentration et de l'écart de la planéité selon DIN 6386 partie 2 pour mandrins de serrage à serrage mécanique type KFD-HE

Contrôle serrage par l'extérieur					Contrôle serrage par l'intérieur			
1	2	3	4					
<b>d<sub>1</sub></b>	<b>e<sub>1</sub></b>	<b>Mandrin de contrôle</b>	<b>Bague de contrôle</b>	<b>Bague de contrôle</b>	<b>Précision de concentricité</b> (Fig. 1, 2, 4)		<b>Précision de planéité</b> (Fig. 3)	
		<b>d<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>d<sub>4</sub></b>	écart admis (mm) <b>T<sub>R1</sub></b>	adm. selon DIN 6386 classe 2	écart admis (mm) <b>T<sub>P1</sub></b>	adm. selon DIN 6386 classe 2
130	40	30	110	65	0,03	0,075	0,02	0,06
170	40	50	150	70	0,03	0,075	0,02	0,06
210	40	60	160	75	0,03	0,075	0,02	0,06
254	60	85	220	95	0,04	0,10	0,03	0,07
315	80	135	310	125	0,04	0,10	0,03	0,07

Les écarts ne valent que pour des mors rapportés durs qui ont été alésés avec env. 2/3 de force de manoeuvre dans le mandrin correspondant.

### Contrôle

Pour contrôler l'excentration et l'écart de la planéité, fixer le mandrin de serrage sur le dispositif de contrôle selon les instructions du fabricant, en veillant à un montage sans jeu dans le centrage et à une fixation plane du mandrin. Les mandrins et les bagues de contrôle doivent être serrés de la manière usitée pour

les mandrins et doivent reposer sur toute la surface de serrage des mors.

Pendant le contrôle les mandrins et les bagues de contrôle doivent être serrés avec env. 2/3 de la force de manoeuvre maximale  $F_{ax}$ .

### Il faut effectuer les contrôles d'excentration suivants selon le tableau:

- Contrôle du serrage par l'extérieur selon fig. 1, 2 et 3
- Contrôle du serrage par l'intérieur selon fig. 4

9. Diagramme "Force de serrage - Vitesse de rotation" voir page 42

10. Diagramme "Force de serrage - Force de commande" voir page 42

11. Caractéristiques techniques voir page 43-48

# 1. Indicaciones de seguridad y directrices para el empleo de dispositivos de sujeción automáticos

## I. Clasificación del operador

Las personas, que no tengan experiencia en el manejo de los equipos de amarre, están expuestas al riesgo de sufrir un accidente debido a un manejo inapropiado de los equipos de amarre, sobre todo durante los trabajos de preparación por las fuerzas operativas producidas en la máquina. Por esa razón, estos equipos solamente podrán ser manejados, instalados o reparados por personas especializadas que hayan sido formadas o instruidas especialmente para este tipo de equipos de amarre o que dispongan de gran experiencia. Después del montaje del plato y antes de la puesta en servicio se deberá revisar el funcionamiento del plato. Son dos puntos importantes:

Fuerza de amarre: Con la máxima fuerza de accionamiento / presión se debe alcanzar la fuerza de amarre máxima indicada (+15%).

Control de carrera: La carrera del pistón de amarre debe tener un recorrido de seguridad tanto en la posición delantera como trasera. El husillo de máquina tan sólo se deberá poner en marcha, cuando el pistón haya traspasado esta zona de seguridad. Para controlar la carrera de amarre solamente deberán utilizarse detectores de proximidad que cumplan las normas VDE 0113/12.73 apartado 7.1.3.

## II. Riesgo de lesiones

Por razones técnicas, en este equipo pueden existir componentes afilados que presenten cantos vivos. A fin de prevenir cualquier riesgo de lesiones es necesario realizar los trabajos atentamente y con mucho cuidado!

### 1. Acumulación de presiones

Las partes móviles, que están pretensadas con muelles de compresión, resortes de tiro u otros muelles o con cualquier otra pieza elástica representan un riesgo potencial por las fuerzas que actúan sobre ellas. La infravaloración de este riesgo puede provocar graves lesiones debido a las piezas lanzadas al entorno como proyectiles. Antes de que puedan ser llevados a cabo otros trabajos, estas fuerzas acumuladas deberán ser desactivadas. Por este motivo, antes de proceder al desmontaje de los equipos de amarre deberá consultar los planos de conjunto correspondientes y buscar las posibles fuentes de peligro.

Si la "desactivación" de estas fuerzas, que actúan sobre las piezas, fuera peligrosa, el desmontaje deberá ser llevado a cabo por personal especializado y autorizado de la empresa RÖHM.

### 2. Revoluciones máximas permitidas

Las revoluciones máximas permitidas solamente deben alcanzarse, si se ha conseguido la fuerza de accionamiento máxima y los platos se encuentran en perfecto estado. La inobservancia de esta pauta puede llevar consigo la pérdida de la fuerza de amarre residual y, en consecuencia, la proyección de las piezas a mecanizar con el correspondiente riesgo de que se produzcan lesiones. En caso de elevadas revoluciones, el equipo de amarre solamente se deberá hacer funcionar debajo de una cubierta protectora suficientemente dimensionada.

### 3. Exceso de las revoluciones permitidas

Este equipo está previsto para el funcionamiento giratorio. Las fuerzas centrífugas - originadas por revoluciones o velocidades circunferenciales excesivas - pueden provocar que se desprendan piezas del plato y que debido a ello lleguen a ser fuentes de peligro potenciales para las personas o los objetos que se encuentren en los alrededores de la máquina. Adicionalmente, en los equipos de amarre que solamente están permitidos para un funcionamiento a bajas revoluciones, pero que se hacen funcionar a mayores revoluciones, se puede producir un desequilibrio que repercute desfavorablemente en la seguridad y eventualmente en el resultado de mecanizado. El funcionamiento de la máquina a mayores revoluciones que las previstas para este equipo no está permitido por las razones arriba mencionadas.

Las revoluciones y la fuerza / presión de accionamiento máximas están grabadas sobre el cuerpo y no deben ser excedidas. Es decir, las revoluciones máximas de la máquina prevista, en consecuencia tampoco deben ser mayores que las revoluciones del equipo de amarre y por esa razón éstas deberán ser limitadas. Incluso el exceso de estos valores admisibles una única vez podría causar daños y eventualmente representar una fuente de riesgos cubierta, aunque ésta a primera vista no sea perceptible. En este caso se tendrá que informar inmediatamente al fabricante para que éste pueda comprobar la seguridad funcional y la fiabilidad operacional del equipo. Tan sólo de esta manera podrán ser garantizadas en el futuro la funcionalidad y seguridad del equipo de amarre.

## 4. Desequilibrios

Otros riesgos podrían producirse por una compensación insuficiente de la rotación, véase § 6.2 no. e) de las normas EN 1550. Esto es válido sobre todo en caso de altas revoluciones, mecanizado de piezas asimétricas o utilización de garras postizas diferentes.

Para evitar daños resultantes de ello, el plato junto con la pieza a mecanizar deberán ser equilibrados dinámicamente según la norma DIN ISO 1940.

## 5. Cálculo de las fuerzas de amarre necesarias

Las fuerzas de amarre necesarias así como las revoluciones máximas permitidas para un trabajo concreto deberán ser determinadas según la directiva VDI 3106 - Cálculo de las revoluciones permitidas para platos de torno (platos con garras). Si los insertos de amarre especiales necesarios por razones constructivas son más pesados o más grandes que los insertos de amarre asignados al equipo de amarre, las mayores fuerzas centrífugas relacionadas con ello se deberán tener en cuenta a la hora de determinar la fuerza de amarre requerida y las revoluciones permitidas.

## 6. Uso de otros insertos de amarre / otras piezas a mecanizar

Para usar otros insertos de amarre o piezas a mecanizar, por regla general tendrá que consultar la directiva VDI 3106 - Cálculo de las revoluciones permitidas para platos de torno (platos con garras).

### 1. Uso de otros insertos de amarre/insertos de amarre adicionales

En caso de usar otros insertos de amarre que los diseñados para este equipo de amarre, deberá cerciorarse de que el plato no funcione a más revoluciones y con fuerzas centrífugas más elevadas que las permitidas. En caso contrario existe el riesgo de que la pieza a mecanizar no sea amarrada con suficiente fuerza.

Por esa razón es necesario consultar al fabricante del plato o al constructor correspondiente.

## 2. Amenaza resultante de la proyección

A fin de proteger al operador contra piezas proyectadas, según la norma DIN EN 12415 deberá estar disponible un dispositivo de protección en la máquina-herramienta. Su resistencia es indicada en clases de resistencia.

Si en la máquina se deben poner en servicio nuevos insertos de amarre, antes deberá ser comprobada su admisibilidad. Los insertos de amarre o los componentes de los insertos de amarre de fabricación propia también deberán ser controlados respecto a su admisibilidad. Influencia sobre la admisibilidad tienen la clase de resistencia de los dispositivos de protección, las masas de las piezas eventualmente proyectadas (determinadas mediante el cálculo o el pesaje), el diámetro máximo posible del plato (medin), así como las revoluciones máximas que puede alcanzar la máquina. A fin de reducir la posible energía de impacto a la magnitud admisible, las masas y las revoluciones permitidas se deberán calcular (por ej. consultar al fabricante de la máquina respecto a estos valores) y limitar eventualmente las revolucio-

## Indicaciones de seguridad y directrices para el empleo de dispositivos de sujeción automáticos

nes máximas que puede alcanzar la máquina. A fin de reducir la posible energía de impacto a la magnitud admisible, las masas y las revoluciones permitidas se deberán calcular (por ej. consultar al fabricante de la máquina respecto a estos valores) y limitar eventualmente las revoluciones máximas de la máquina. Sin embargo, por regla general, los componentes de los insertos de amarre (por ej. garras postizas, soportes de la pieza, garras de sujeción verticales, etc.) deberían ser construidos con el menor peso posible.

### 3. Amarre de otras piezas a mecanizar/piezas a mecanizar adicionales

Si para estos equipos de amarre se han desarrollado juegos de amarre especiales (garras, insertos de amarre, apoyos, elementos de ajuste, fijaciones de posicionado, puntas, etc.), entonces con éstos únicamente podrán ser amarradas aquellas piezas a mecanizar para las cuales hayan sido diseñados los juegos de amarre. Si esto no se respectara, debido a las fuerzas de amarre insuficientes o a los posicionados no adecuados podrían ser causados daños materiales y personales. Si, por consiguiente, se tuvieran que amar otras piezas o piezas de características similares con el mismo juego de amarre, habría que solicitar la autorización escrita del fabricante del equipo.

### 7. Control de la fuerza de amarre / equipos de amarre sin alimentación permanente de presión

#### 1. Control de la fuerza de amarre (generalidades)

En conformidad con el § 6.2 no. d) de la directiva EN 1550 deben utilizarse equipos de medición de fuerza estáticos para comprobar regularmente el estado de mantenimiento según las instrucciones de mantenimiento. Según esta directiva debe efectuarse un control de la fuerza de amarre - independientemente de la frecuencia de amarre - después de aproximadamente 40 horas de servicio.

En caso necesario, para tal efecto se deberán usar garras de medición de fuerza o equipos de medición de fuerza especiales (cajas manométricas).

#### 2. Equipos de amarre sin alimentación permanente de presión

Existen equipos de amarre, en los cuales durante el funcionamiento se desconecta la conexión hidráulica o neumática hacia la fuente de presión (por ej. LVE/HVE). Esto puede conducir a una disminución paulatina de la presión. En consecuencia, la fuerza de amarre puede disminuir incluso tanto que la pieza a mecanizar no esté suficientemente amarrada. A fin de compensar estas pérdidas de presión, por razones de seguridad cada 10 minutos se deberá activar la presión de amarre al menos durante un lapso de tiempo de 10 segundos.

Esto es igualmente aplicable después de pausas de trabajo prolongadas, como por ejemplo cuando se para la máquina durante la noche y se inicia el trabajo al día siguiente.

#### Sistema de medición de fuerza EDS\*\* recomendado

EDS 50 compl.	No. idn.	161425
EDS 100 compl.	No. idn.	161426
EDS 50/100 compl.	No. idn.	161427

### 8. Dureza de la pieza a amarrar

A fin de garantizar un amarre seguro de la pieza a mecanizar, cuando actúan las fuerzas de mecanizado, el material amarrado debe tener una dureza correspondiente a la fuerza de amarre y tan sólo se debe deformar ligeramente.

¡Los materiales no metálicos como por ej. plásticos, cauchos, etc. únicamente se deben amarrar y mecanizar con la autorización escrita del fabricante!

### 9. Movimientos de amarre

Debido a los movimientos de amarre - eventualmente debido a los movimientos de dirección, etc. - las distancias cortas se recorren en muy poco tiempo, y en parte, con grandes fuerzas. Por esa razón, el equipo de propulsión de la máquina previsto para el accionamiento del plato se tendrá que desconectar expresamente, antes de llevar a cabo los trabajos de montaje y de preparación. Sin embargo, si los trabajos de preparación no permitieran prescindir de la secuencia de amarre, cuando los recorridos de amarre fueran superiores a 4 mm, habría que montar

- un útil de sujeción de pieza fijo o provisional en el equipo de amarre,
- o
- un dispositivo de sujeción independiente (por ej. garras concéntricas para platos de amarre concéntricos o verticales),
- o
- un cargador auxiliar de piezas (por ej. un polipasto),
- o
- los trabajos de preparación deberán ser llevados a cabo en funcionamiento paso a paso, ya sea hidráulico, neumático o eléctrico (deberá ser posible dicho funcionamiento a través del mando!).

¡El tipo de este dispositivo auxiliar para la preparación del trabajo depende en principio de la máquina de mecanización utilizada y éste deberá ser adquirido por separado en caso necesario!

El explotador de la máquina deberá garantizar que durante la secuencia completa de amarre ésta esté excluida cualquier amenaza para las personas por los movimientos del equipo de amarre. Para tal fin o bien se deberán prever accionamientos a dos manos para el inicio de la operación de amarre - o aún mejor - dispositivos de protección apropiados. En caso de que se cambie el equipo de amarre, el control de carrera se deberá adaptar a la nueva situación.

### 10. Carga y descarga manual

En caso de procesos de carga y descarga manuales también se deberá contar con una amenaza mecánica para los dedos por los recorridos de amarre superiores a 4 mm. Para contrarrestar estas amenazas

- debería estar disponible un dispositivo de sujeción independiente (por ej. garras concéntricas para platos de amarre concéntricos o verticales),
- o
- debería utilizarse un cargador auxiliar de piezas (por ej. un polipasto)
- o
- se debería prever una deceleración del movimiento de amarre (por ej. mediante la reducción de la alimentación hidráulica) a velocidades de amarre de no más de 4 mm s-1.

### 11. Fijación y cambio de tornillos

Si se cambian o aflojan tornillos, un reemplazo o un apriete deficiente podría constituir una amenaza para personas y objetos. Por esa razón, a no ser que se indique expresamente otra cosa en otro lugar, todos los tornillos de fijación deberán llevar el par de apriete recomendado por el fabricante del tornillo y que corresponde a la calidad de tornillo.

Para los tamaños corrientes M5 - M24 de las calidades 8.8, 10.9 y 12.9 es válida la siguiente tabla de pares de apriete:

Calidad	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	
8.8	5,9	10,1	24,6	48	84	133	206	295	415	567	714	Nm
10.9	8,6	14,9	36,1	71	123	195	302	421	592	807	1017	Nm
12.9	10	17,4	42,2	83	144	229	354	492	692	945	1190	Nm

Si se reemplazan los tornillos originales, normalmente se deberá utilizar la calidad de tornillo 12.9. Los tornillos de fijación para los insertos de amarre, las garras postizas, las instalaciones fijas, las tapas del cilindro y los elementos similares deberán ser en principio de la calidad 12.9.

Todos los tornillos de fijación, los cuales debido a su uso previsto deban ser habitualmente destornillados y después atornillados de nuevo (por ej. a causa de trabajos de modificación), tendrán que ser engrasados periódicamente cada seis meses en la zona de la rosca y en el asiento de la rosca.

Debido a las influencias exteriores como por ej. vibraciones, bajo circunstancias desfavorables se pueden soltar hasta los tornillos fijamente apretados. Para evitar esto, los tornillos relevantes

## Indicaciones de seguridad y directrices para el empleo de dispositivos de sujeción automáticos

para la seguridad (tornillos de fijación del equipo de amarre, tornillos de fijación del juego de amarre y similares) deberán ser controlados y eventualmente reapretados regularmente.

### 12. Trabajos de mantenimiento

La fiabilidad operacional del equipo de amarre únicamente se podrá garantizar, si se siguen meticulosamente las normas de mantenimiento que se indican en las instrucciones de manejo. En particular, se tendrá que tener en cuenta:

- Para el engrase debe utilizarse la grasa recomendada en las instrucciones de manejo. (La grasa no apropiada puede reducir en más del 50% la fuerza de amarre).
- En caso de efectuar el engrase manualmente, se tendrá que cerciorar de que todas las superficies necesarias hayan sido engrasadas. (Los ajustes precisos entre las piezas de montaje exigen una fuerza de engrase elevada. Por esa razón, en caso necesario se recomienda utilizar una bomba de engrase de alta presión).
- Para una distribución homogénea de la grasa, en caso de efectuarse el engrase de forma manual: las piezas deslizantes internas se deberán mover varias veces hasta sus posiciones finales y engrasar repetidamente, después se deberá controlar de nuevo la fuerza de amarre.
- Para una distribución homogénea de la grasa en caso de un engrase centralizado, los impulsos de engrase deberían coincidir con la fase de posición de abierto del equipo de amarre.

La fuerza de amarre se deberá controlar cada vez que se comienza una nueva serie de piezas y entre los intervalos de mantenimiento con la ayuda de un medidor de fuerzas. "Únicamente un control regular garantiza una seguridad óptima".

Es ventajoso mover las piezas deslizantes internas varias veces hasta sus posiciones finales a más tardar después de 500 carreras de amarre. (De esta manera, la grasa desplazada se lleva nuevamente a las superficies de apoyo. Así pues la fuerza de amarre se mantiene durante un tiempo prolongado).

### 13. Colisión

En caso de que el equipo de amarre sufra una colisión, éste deberá ser sometido a un ensayo de agrietamiento reglamentario antes de que se vuelva a utilizar de nuevo.

### 14. Cambio de las tuercas en T

Si las garras postizas se sujetan a la garra base mediante una tuerca en T, ésta únicamente deberá ser reemplazada por una tuerca en T ORIGINAL RÖHM. Véase también el capítulo "Repuestos".

### III. Riesgos ambientales

Para el buen funcionamiento de un equipo de amarre se precisan en parte diferentes medios para la lubricación, refrigeración, etc. Por regla general, éstos se conducen a través de la caja del distribuidor al equipo de amarre. Los medios más frecuentes son aceite hidráulico, aceite o grasa lubricante y refrigerante. Durante el manejo con el equipo de amarre se deberá prestar especial atención a estos medios, a fin de que no puedan llegar al suelo o al agua. ¡Atención: riesgo ambiental!

Esto en particular es válido

- durante el montaje / desmontaje, puesto que en los conductos, cámaras del pistón o tornillos de vaciado de aceite aún quedan restos,
- para las juntas porosas, defectuosas o montadas de forma inapropiada,
- para los lubricantes que por razones constructivas son derramados o son proyectados del equipo de amarre durante el funcionamiento.

¡Por esta razón, estos lubricantes que se derraman deberían ser recogidos y reciclados o eliminados según las normas pertinentes!

### IV. Requisitos técnicos de seguridad que deben cumplir los equipos de amarre accionados por fuerza

1. El husillo de máquina únicamente se deberá poner en marcha, si la presión de amarre se ha establecido en el cilindro de amarre y el amarre se ha efectuado en el área de trabajo admisible.
2. El desamarre se deberá producir únicamente tras la parada del husillo de máquina.

Una excepción está permitida, si el desarrollo completo prevé una carga / descarga durante la operación y si la construcción del distribuidor / cilindro permite esto.

3. En caso de pérdida de la energía de amarre, la máquina deberá emitir una señal para detener inmediatamente al husillo.
4. En caso de pérdida de la energía de amarre, la pieza a mecanizar deberá permanecer fijamente amarrada hasta la parada del husillo.
5. Tras un corte de corriente y un subsiguiente restablecimiento de corriente no deberá cambiar la posición de conmutación existente.

Incorrecto	Correcto
Longitud de sujeción muy corta, valadizo muy largo	Apoyo adicional mediante contrapunto o luneta
Diámetro de sujeción excesivamente grande	Emplear plato de mayores dimensiones
La pieza es demasiado pesada y el escalón de sujeción demasiado corto	Apoyo mediante contrapunto Escalon de sujeción prolongado
Diámetro de sujeción excesivamente pequeño	Sujeción en el máximo diámetro de sujeción posible
Piezas con pendientes de fundición o forjados	Subjeción con insertos de oscilación


### 3. Montaje del plato en el husillo de la máquina

#### 1. Montaje del plato en el husillo de la máquina

- 1.1 Comprobar la marcha concéntrica y el voladizo del cabezal del husillo de la máquina o de la brida intermedia acabada en la máquina, respectivamente (perm. 0,005 según DIN 6386 e ISO 3089).
- 1.2 La brida debe estar configurada da tal manera que el plato pueda apoyarse perfectamente en la superficie de apoyo. La superficie de apoyo en la brida o el husillo tiene que ser absolutamente plana.
- 2. Montaje del plato de tamaño 130 y 170**
- 2.1 Desplazar el émbolo del cilindro de sujeción con el tubo de tracción a la posición delantera más avanzada.
- 2.2 Empujar el émbolo de sujeción (3) en el plato a la posición posterior extrema (garras en la posición interior máxima).
- 2.3 Enroscar el plato de mando automático hasta el tope sobre el tubo de tracción. (Observar que la rosca del tubo de tracción quede alineada).
- 2.4 Girar el plato hacia atrás hasta que el orificio y la chaveta del cabezal del husillo o hasta los taladros de fijación con roscas de fijación, respectivamente, coincidan entre sí.
- 2.5 Apretar el plato contra el alojamiento del husillo y apretar alternativamente los tornillos de fijación del plato (15).

### 4. Mantenimiento

1. A fin de conservar el funcionamiento seguro y la alta calidad del plato de sujeción es indispensable que éste sea engrasado con regularidad en las boquillas de engrase (ver la figura).



- Para una distribución favorable de la grasa, accionar el émbolo de sujeción varias veces después de la lubricación. Seguidamente, engrasar de nuevo.
2. Según las condiciones de aplicación, se deberá comprobar el funcionamiento y la fuerza de sujeción del plato después de una duración de servicio determinada. La fuerza de sujeción se mide óptimamente mediante una caja medida de presión.

2.6 Verificar el funcionamiento, la carrera de las garras y la fuerza de accionamiento.

#### 3. Montaje del plato de tamaños a partir de 210

- 3.1 Desplazar el émbolo del cilindro e sujeción a la posición delantera extrema, empleando para ello el tubo de tracción.
- 3.2 Desmontar el casquillo de protección (4) del plato.
- 3.3 Enroscar el plato con el casquillo roscado giratorio sobre el tubo de tracción.
- 3.4 Presionar el plato sobre el cabezal del husillo o la brida, respectivamente, y apretar alternativamente los tornillos de fijación (15).
- 3.5 Desplazar el émbolo del cilindro de sujeción a la posición delantera extrema y verificar la medida de separación (1 mm) entre el émbolo (3) y el cuerpo del plato (1) y, en caso dado, corregir la posición del émbolo girando el casquillo roscado.
- 3.6 Enroscar el casquillo de protección y verificar el funcionamiento, la carrera de las garras y la fuerza de accionamiento.
- 3.7 Verificar la concentricidad y el voladizo del plato montado por el borde de control.

El desmontaje del plato del husillo se efectúa en el sentido inverso.

3. **Prueba de funcionamiento:** El émbolo de sujeción se tiene que mover aún con una presión mínima de accionamiento de aproximadamente 3 a 4 bar. Este método no ofrece una información absolutamente precisa y no sustituye la medición de la fuerza de sujeción.

Si la fuerza de sujeción ha caído demasiado, o el émbolo de sujeción ha caido demasiado, o el émbolo de sujeción no se puede mover bien, deberá procederse al desensamblaje del plato, a su limpieza y a una nueva lubricación.

4. **Intervalos de mantenimiento:** Según las condiciones de aplicación, sin embargo, como mínimo después del tiempo de aplicación indicado. Recomendamos emplear nuestra grasa especial F 80.

 Engrase de todos los puntos de engrase después de cada 20 horas de servicio, en caso de un ensuciamiento fuerte cada 8 horas. Limpieza total con el desensamblaje del plato, después de cada 2000-3000 horas de servicio.

### 5. Desensamblaje y ensamblaje de los platos

1. Desmontar del plato el casquillo de protección (4).
2. En caso dado, desenroscar los tornillos de fijación (18) y quitar la arandela intermedia (7).
3. Extraer el émbolo de sujeción (3).
4. Desenroscar los tornillos de fijación (17), quitar el anillo de tope (6) y el anillo roscado (5).

5. Extraer las garras básicas (2) hacia dentro una detrás de la otra.
6. El montaje se efectúa análogamente pero a la inversa. Observar la numeración correcta de las piezas.

### 6. Piezas de repuesto

Al formular el pedido de piezas de repuesto rogamos indicar el número Ident. del plato y el número de posición o la denominación de la pieza deseada (ver la página 3) - el número Ident. se encuentra aplicado en la cara frontal del plato.

## 7. Cálculo de la fuerza de sujeción y del número de revoluciones

### 7.1 Determinación de la sujeción

La fuerza de sujeción  $F_{sp}$  de un plato es la resultante de todas las fuerzas ejercidas radialmente por las mordazas sobre la pieza a elaborar. La fuerza de sujeción aplicada antes de iniciar la elaboración por arranque de viruta, estando el plato en reposo, es la fuerza de sujeción inicial  $F_{spo}$ . La fuerza de sujeción  $F_{sp}$  que efectivamente actúa durante el proceso de elaboración por arranque de viruta es igual a la fuerza sujeción inicial  $F_{spo}$ , existente en el estado de reposo, aumentada o disminuida por la fuerza centrífuga  $F_c$  de las mordazas.

$$F_{sp} = F_{spo} \pm F_c \quad [N] \quad (1)$$

El signo (-) es válido para el caso de sujeción de afuera hacia adentro.

El signo (+) es válido para el caso de sujeción de adentro hacia afuera.

La fuerza  $F_{sp}$  disponible durante el proceso de elaboración por arranque de viruta se obtiene multiplicando la fuerza de sujeción  $F_{spz}$  por el factor de seguridad  $S_z \geq 1,5$ , cuya magnitud depende del grado de precisión de parámetros tales como carga, coeficiente de sujeción, etc.

$$F_{sp} = F_{spz} \cdot S_z \quad [N] \quad (2)$$

Para la fuerza estática inicial de sujeción  $F_{spo}$  se debe considerar un factor de seguridad  $S_{sp} \geq 1,5$ , con lo cual para la fuerza de sujeción en reposo  $F_{spo}$  se tiene:

$$F_{spo} = S_{sp} \cdot (F_{sp} \pm F_c) \quad [N] \quad (3)$$

El signo (+) es válido para el caso de sujeción de adentro hacia afuera.

El signo (-) es válido para el caso de sujeción de afuera hacia adentro.

### 7.2 Determinación del número de revoluciones admisible

#### 7.2.1 Fuerza centrífuga $F_c$ , y momento centrífugo $M_c$

De las ecuaciones (1), (2) y (3) se obtiene en el caso de sujeción de afuera hacia adentro

$$F_{sp} = \frac{F_{spo}}{S_{sp}} - F_c \quad [N] \quad (4)$$

La fuerza centrífuga  $F_c$  depende en la anterior ecuación de la suma de las masas de todas las mordazas  $m_B$ , del radio  $r_s$  del centro de gravedad y del número de revoluciones  $n$ . Considerando estos factores se obtiene la siguiente fórmula:

$$F_c = (m_B \cdot r_s) \cdot \left( \frac{\pi \cdot n}{30} \right)^2 \quad [N] \quad (5)$$

A la expresión  $m_B \cdot r_s$  se la denomina momento centrífugo  $M_c$ .

$$M_c = m_B \cdot r_s \quad [mkg] \quad (6)$$

Tratándose de mandrils dotados de mordazas base y de superposición, en los cuales, para modificar el intervalo de sujeción se desplazan las mordazas de superposición AB, y las mordazas base GB mantienen aproximadamente su posición radial, se cumple:

$$M_c = M_{cGB} + M_{cAB} \quad [mkg] \quad (7)$$

$M_{cGB}$  se obtiene de la tabla inferior.

$M_{cAB}$  se obtiene de la siguiente fórmula:

$$M_{cAB} = m_{AB} \cdot r_{sAB} \quad [mkg] \quad (8)$$


Al utilizar mordazas estándar fabricadas en serie, asignadas al correspondiente mandril por el fabricante del mandril, las fuerzas de sujeción se pueden obtener del diagrama fuerza de sujeción/número de revoluciones (ver pág. 28).

### 7.3 Número de revoluciones admisible

Para la determinación del número de revoluciones admisible ( $n_{adm}$ ) para una determinada tarea, se emplea la siguiente fórmula:

$$n_{adm} = \frac{30}{\pi} \sqrt{\frac{F_{spo} - (F_{spz} \cdot S_z)}{\sum M_c}} \quad [\text{min}^{-1}] \quad (9)$$

(Considerar el número de mordazas para  $\sum M_c$ )







#### Atención:

El número máximo de revoluciones del mandril  $n_{max}$  (grabado en el cuerpo del mandril) no debe ser sobrepasado, aun cuando el número de revoluciones admisible  $n_{zul}$  calculado sea mayor.

Plato	130	170	210	254	315	400
A	54	66,7	75	95	95	
B	23	36,5	36,5	45	45	
C	29	53	53	54,5	54,5	
Para números de revoluciones máximos						
Peso máx. en kg	0,22	0,7	0,88	1,4	1,4	
R <sub>a</sub> máx. en mm	39	52	68	80	110	
L <sub>a</sub> máx. en mm	18	29	29	30	30	
Momento centrífugo M <sub>c</sub> GB (mkg)	0,015	0,030	0,051	0,125	0,300	

## 8. Comprobación de defectos de concentricidad y de refrentado según DIN 6386 Parte 2 para platos de sujeción modelos KFD-HE accionados por fuerza

Comprobación sujeción exterior					Comprobación sujeción interior			
1	2	3	4					
								
$d_1$	$e_1$	Mandril ensayo	Anillo ensayo	Anillo ensayo	Precisión de concentrícidad (Fig 1, 2, 4)		Preciso de refrentado (Fig. 3)	
		$d_2$	$d_3$	$d_4$	Desvia. adm. (mm) $T_{R1}$	adm. seg. DIN 6386 clase 2	Desvia. adm. (mm) $T_{P1}$	adm. seg. DIN 6386 clase 2
130	40	30	110	65	0,03	0,075	0,02	0,06
170	40	50	150	70	0,03	0,075	0,02	0,06
210	40	60	160	75	0,03	0,075	0,02	0,06
254	60	85	220	95	0,04	0,10	0,03	0,07
315	80	135	310	125	0,04	0,10	0,03	0,07

Las desviaciones sólo rigen para mordazas duras rectificadas con aprox 2/3 de la fuerza de actuación en el plato correspondiente

### Examen

Para el examen de las desviaciones de concentrícidad y de refrentado, sujetar el plato de sujeción a ser comprobado en el dispositivo de ensayo siguiendo las instrucciones del fabricante, prestando atención al alojamiento del plato sin juego en el centraje y en el apoyo plano de la sujeción del plato. Sujetar los mandriles de

ensayo y los anillos de ensayo de la manera habitual asegurando que los mismos entren en contacto con toda la superficie de sujeción de las mordazas. Al proceder al ensayo, los mandriles y anillos de ensayo deberán sujetarse con aprox. 2/3 de la fuerza de actuación máx.  $F_{ax}$ .

### Realizar los siguientes ensayos de concentrícidad según tabla:

- Ensayo para sujeción exterior según fig. 1, 2 y 3
- Ensayo para sujeción interior según fig. 4

9. Diagramma fuerza de sujeción/velocidad, página 42

10. Diagramma fuerza de sujeción/fuerza de accionamiento, página 42

11. Datos tecnicos, página 43-48

# 1. Avvertenze di sicurezza e norme per l'impiego di dispositivi di serraggio ad azionamento meccanico

## I. Qualifica dell'operatore

Le persone che non dispongono di esperienza nell'impiego delle attrezzature di serraggio sono esposte, in seguito a comportamenti inadeguati, a particolari pericoli di lesioni, soprattutto durante i lavori di messa a punto, a causa dei movimenti e delle forze di serraggio che si presentano. Per questo motivo le attrezzature di serraggio possono essere utilizzate, messe a punto e riparate solo da persone qualificate o che dispongano di una plurennale esperienza. La funzione dell'autocentrante deve essere verificata dopo il suo montaggio e prima della messa in funzione.

Due punti importanti sono:

**Forza di bloccaggio:** Con la massima forza / pressione di azionamento deve essere raggiunta la forza di serraggio indicata (+15%) per l'attrezzatura di serraggio.

**Controllo della corsa:** La corsa del pistone di serraggio deve disporre di un settore di sicurezza nella posizione finale anteriore e posteriore. Il mandrino della macchina deve potersi avviare solo quando il pistone di serraggio ha percorso l'intero settore di sicurezza. Per il controllo delle corse di serraggio devono essere impiegati solo finecorsa che rispondono ai profili richiesti per i finecorsa di sicurezza conformi alle norme VDE 0113 / 12.73 capitolo 7.1.3.

## II. Pericoli di lesioni

Per motivi tecnici, questa attrezzatura può presentare alcuni componenti a spigolo vivo. Per evitare pericoli di lesioni, usate particolare cautela nelle attività che eseguite!

### 1. Accumulatori di energia

Gli elementi mobili, che sono caricati in pressione, trazione, con particolari molle o con elementi elastici, rappresentano un potenziale pericolo a causa dell'energia che hanno accumulato. La mancata valutazione di questo pericolo può condurre a gravi lesioni, dovute all'incontrolabile espulsione dei singoli elementi. L'energia accumulata deve venire scaricata prima di poter eseguire altri lavori. Per questo motivo le attrezzature di serraggio che devono essere smontate nei loro singoli componenti, devono prima essere esaminate con l'aiuto dei relativi schemi di montaggio per quanto riguarda la presenza di questi tipi di pericoli. Se il "disinnesco" di questa energia immagazzinata non dovesse essere possibile senza pericoli, lo smontaggio deve essere eseguito da parte di collaboratori autorizzati della ditta RÖHM.

### 2. Il regime di rotazione massimo consentito

Il regime di rotazione massimo consentito deve essere applicato solo con l'introduzione della forza di azionamento massima consentita e con autocentranti perfettamente funzionanti. Il mancato rispetto di questo presupposto fondamentale può condurre alla perdita della forza residua di serraggio e di conseguenza all'espulsione dei pezzi con il relativo rischio di lesioni. Ad elevati regimi di rotazione, l'attrezzatura di serraggio deve essere utilizzata solo in presenza di una cupola di protezione sufficientemente dimensionata.

### 3. Superamento del regime di rotazione consentito

Questo è un dispositivo rotante. Le forze centrifughe - prodotte dagli eccessivi regimi di rotazione ovvero dalle velocità periferiche - possono far sì che singoli elementi si possano staccare e diventino potenziali fonti di pericolo per le persone o gli oggetti che si trovano nelle vicinanze. Si possono presentare inoltre degli squilibri per quelle attrezzature di serraggio che sono omologate solo per bassi regimi di rotazione, ma che sono movimentate a regimi più elevati, cosa che agisce negativamente sulla sicurezza ed eventualmente sul risultato della lavorazione.

Per i motivi sopra citati non è permesso l'esercizio a regimi di rotazione maggiori di quelli previsti per questa attrezzatura. Il regime di rotazione e la forza / pressione di azionamento massimi sono indicati sul corpo e non devono essere superati. Questo significa che anche il regime di rotazione massimo della macchina non deve essere maggiore di quello della attrezzatura di serraggio.

Anche un momentaneo superamento dei valori consentiti può condurre a dei danneggiamenti e può rappresentare una fonte occulta di pericolo, anche se non immediatamente riconoscibile. In questo caso deve essere immediatamente informato il costruttore, che può eseguire così un collaudo della sicurezza funzionale e delle sicurezze di lavoro. Solo in questo modo può essere assicurato un funzionamento sicuro della attrezzatura di serraggio.

### 4. Squilibrio

Rischi residui si possono presentare a causa di una insufficiente compensazione della rotazione, vedere § 6.2 No e) EN 1550. Questo vale in particolar modo per gli elevati regimi di rotazione, per la lavorazione di pezzi asimmetrici o per l'impiego di ganasce riportate diverse. Per impedire i conseguenti danneggiamenti, l'autocentrante deve essere equilibrato insieme al pezzo in conformità alle norme DIN ISO 1940.

### 5. Calcolo delle necessarie forze di serraggio

Le forze di serraggio oppure il regime di rotazione massimo consentito per il mandrino, necessari per un particolare utilizzo, devono essere calcolati in base alla direttiva VDI 3106 Calcolo del regime di rotazione ammesso per mandrini rotanti (autocentranti). Se, per motivi costruttivi, gli speciali elementi di serraggio necessari dovessero avere una massa maggiore di quelli assegnati all'attrezzatura di serraggio, devono essere tenute in considerazione le relative forze centrifughe più elevate quando viene definita la forza di serraggio necessaria ed il regime di rotazione consentito.

### 6. Impiego di diversi / ulteriori elementi di serraggio / pezzi

Per l'impiego di diversi / ulteriori elementi di serraggio oppure dipiezi, deve essere tenuta in considerazione la direttiva VDI 3106 - Calcolo del regime di rotazione consentito per mandrini rotanti (autocentranti).

#### 1. Impiego di diversi / ulteriori elementi di serraggio

Se dovessero venire impiegati ulteriori elementi di serraggio, oltre a quelli previsti per questa attrezzatura di serraggio, deve poter essere escluso che l'autocentrante venga messo in funzione con un regime di rotazione troppo elevato e quindi con forze centrifughe troppo elevate. In caso contrario susciterebbe il pericolo, che il pezzo venga serrato con una forza insufficiente.

Per questo motivo è necessario prendere sempre contatto con il produttore del mandrino.

#### 2. Pericolo dovuto ad eventuali espulsioni

Per proteggere l'operatore dai pezzi espulsi, deve essere presente sulla macchina utensile una barriera di protezione conforme alle norme DIN EN 12415, la cui capacità di resistenza viene indicata in classi di resistenza.

Se sulla macchina dovessero venire applicati nuovi elementi di serraggio, deve essere controllata in primo luogo la loro compatibilità. Questo riguarda anche gli elementi di serraggio o le parti di elemento di serraggio costruiti dall'utente medesimo. La classe di resistenza del dispositivo di protezione, le masse dei pezzi a rischio di espulsione (rilevate tramite calcolo o pesatura), il diametro di mandrino massimo

## Avvertenze di sicurezza e norme per l'impiego di dispositivi di serraggio ad azionamento meccanico

possibile (misurare), come anche il regime di rotazione massimo raggiungibile da parte della macchina, influiscono sulla compatibilità degli elementi di serraggio. Per ridurre ad un valore ammesso la possibile energia di collisione, è necessario rilevare le masse ed i regimi di rotazione permessi (p.e. chiedendo al costruttore della macchina) e nell'eventualità deve essere ridotto il regime di rotazione massimo della macchina. Fondamentalmente però, le parti degli elementi di serraggio (p.e. ganasce riportate, appoggi del pezzo, staffe di serraggio ecc.) devono essere costruite con le masse più leggere possibili.

### 3. Serraggio di diversi / ulteriori pezzi

Se per questa attrezzatura di serraggio sono previsti speciali elementi di serraggio (ganasce, elementi di serraggio, impianti, elementi di allineamento, fissatori di posizione, punte ecc.), con questi elementi di serraggio devono venire serrati esclusivamente e nel modo previsto, quei pezzi, per i quali sono stati costruiti gli elementi di serraggio. Se questo presupposto non viene rispettato, le insufficienti forze di serraggio oppure i posizionamenti poco favorevoli dei punti di serraggio possono causare danni alle cose ed alle persone. Per questo motivo, se con il medesimo elemento di serraggio dovessero venire serrati ulteriori pezzi o pezzi simili, è necessario il permesso scritto del costruttore.

### 7. Controllo della forza di serraggio / dispositivi di serraggio senza alimentazione permanente della pressione

#### 1. Controllo della forza di serraggio (in generale)

Lo stato di manutenzione va controllato ad intervalli di tempo regolari, in conformità alle istruzioni per la manutenzione, utilizzando dispositivi statici di misurazione della forza di serraggio, come previsto dal § 6.2 No d) EN 1550. Inoltre, dopo ca. 40 ore di lavoro - indipendentemente dalla frequenza di serraggio - deve essere effettuato un controllo della forza di serraggio. Se necessario, devono essere utilizzate al riguardo delle speciali ganasce o dispositivi (capsula dinamometrica).

#### 2. Dispositivi di serraggio senza alimentazione di pressione permanente

Durante il funzionamento di particolari dispositivi di serraggio viene interrotto il collegamento idraulico o pneumatico della fonte di pressione (p.e. attrezzature LVE / HVE). In questo modo può conseguire una graduale caduta di pressione. La forza di pressione può diminuire al punto che il pezzo non venga più bloccato sufficientemente. Per compensare questa perdita di pressione, per motivi di sicurezza, ogni 10 minuti deve essere attivata la pressione di serraggio, per almeno 10 secondi.

Questa vale anche dopo lunghe pause di lavoro, p.e. quando la lavorazione viene interrotta durante la notte e viene proseguita solo al mattino successivo.

#### \*\* EDS - Sistema di misurazione della forza di serraggio consigliato:

EDS 50 compl.	Codice	161425
EDS 100 compl.	Codice	161426
EDS 50/100 compl.	Codice	161427

### 8. Resistenza del pezzo da serrare

Per garantire un sicuro serraggio del pezzo con le forze di lavorazione che si presentano, il materiale serrato deve disporre di una resistenza adeguata alla forza di serraggio e deve essere comprimibile solo in minima entità. Il serraggio e la lavorazione di materiali non metallici, come p.e. plastiche, gomme ecc. devono essere autorizzati per iscritto dal costruttore!

### 9. Movimenti di serraggio

I movimenti di serraggio, eventuali movimenti di messa a punto ecc., rappresentano brevi corsie eseguite in tempi brevi sotto l'azione di forze che sono in parte di notevole entità.

Per questo motivo, durante i lavori di montaggio e di messa a punto, i dispositivi di trazione previsti per l'azionamento dell'autocentrante devono tassativamente essere disinseriti.

Se durante la messa a punto non si dovesse poter rinunciare al movimento di serraggio, per corse di serraggio maggiori di 4 mm bisogna prevedere quanto segue:

- sull'attrezzatura deve essere installato un dispositivo di fissaggio pezzo montato in modo definitivo o provvisorio,  
oppure
- deve essere a disposizione un dispositivo di fissaggio azionato in modo indipendente (p.e. ganasce di centratura per quanto riguarda mandrini di bloccaggio di centratura e mandrini di bloccaggio planare),  
oppure
- deve venire previsto un dispositivo ausiliare di caricamento pezzo (p.e. una barra per il caricamento),  
oppure
- i lavori di messa a punto devono essere eseguiti nel modo operativo a pulsante, idraulico, pneumatico od elettrico (il relativo comando deve essere possibile!).

Il tipo di dispositivo ausiliario per la messa a punto dipende fondamentalmente dalla macchina di lavoro utilizzata e deve eventualmente essere acquistato a parte!

L'utente della macchina deve fare in modo che durante l'intera procedura di serraggio siano esclusi pericoli alle persone dovuti ai movimenti delle attrezzature di serraggio. A questo scopo sono da prevedere azionamenti a 2 mani per l'avvio del serraggio o - ancora meglio - degli adeguati dispositivi di protezione. Se il mezzo di bloccaggio viene sostituito, il controllo di corsa deve venire adeguato alla nuova situazione.

### 10. Caricamento e scaricamento manuale

Per quanto riguarda le procedure manuali di caricamento e scaricamento, deve essere tenuto in considerazione il possibile pericolo meccanico per le dita, dovuto a corse di bloccaggio maggiori di 4 mm. Contro questo pericolo si può agire

- con la dovuta presenza di un dispositivo di bloccaggio installato ed azionato indipendentemente (p.e. ganasce di centratura per quanto riguarda mandrini di bloccaggio di centratura e mandrini di bloccaggio planare)  
oppure
- con l'impiego di un dispositivo ausiliare di caricamento pezzo (p.e. una barra per il caricamento)  
oppure
- rallentando la velocità del movimento di bloccaggio (p.e. riducendo l'alimentazione idraulica) a non più di 4 mm s-1.

### 11. Fissaggio e sostituzione delle viti

Se vengono sostituite o sbloccate delle viti, la carente qualità delle viti impiegate oppure un fissaggio insufficiente possono condurre a pericoli per le persone e le cose. Per questo motivo, se non esplicitamente dichiarato in altro modo, per tutte le viti di fissaggio devono essere utilizzate sempre le viti consigliate dal costruttore ed il momento di coppia di serraggio che corrisponde alla classe della vite.

Per le dimensioni di uso comune M5 - M24 della classe 8.8, 10.9 e 12.9 vale la seguente tabella dei momenti di coppia di serraggio:

Classe	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	
8.8	5.9	10.1	24,6	48	84	133	206	295	415	567	714	Nm
10.9	8,6	14,9	36,1	71	123	195	302	421	592	807	1017	Nm
12.9	10	17,4	42,2	83	144	229	354	492	692	945	1190	Nm

### Tutti i dati in Nm

Sostituendo le viti originali, in caso di dubbio deve essere utilizzata la classe di vite 12.9. Nel caso di viti di fissaggio per elementi di bloccaggio, ganasce riportate, impianti fissi, coperchio cilindrico ed elementi simili, deve essere utilizzata sempre la classe 12.9. trovano ancora dei residui. Tutte le viti di fissaggio, che a causa del loro tipo di impiego devono essere sbloccate e poi bloccate di nuovo molto frequentemente (p.e. per lavori di allestimento), devono venire

## Avvertenze di sicurezza e norme per l'impiego di dispositivi di serraggio ad azionamento meccanico

protetto con un lubrificante (pasta grassa) nella zona della testa e della filettatura, ad intervalli di tempo di sei mesi. A causa degli influssi esterni, come p.e. vibrazioni, si possono sbloccare, in situazioni poco favorevoli, anche delle viti bloccate molto bene. Per impedire questo, tutte le viti che sono rilevanti per la sicurezza (viti di fissaggio dell'attrezzatura di serraggio, viti di fissaggio di elementi di bloccaggio e simili) devono essere controllate ed eventualmente serrate ad intervalli di tempo regolari.

### 12. Lavori di manutenzione

L'affidabilità del attrezzatura di serraggio può essere garantita solo se vengono rispettate in modo esatto le norme di manutenzione. In particolare deve essere prestata attenzione ai seguenti punti:

- per la lubrificazione dovrebbe essere utilizzato il lubrificante consigliato nelle istruzioni per il funzionamento. (Un lubrificante non adeguato può ridurre la forza di bloccaggio di oltre il 50%).
- la lubrificazione manuale dovrebbe raggiungere tutte le superfici da lubrificare. (Gli stretti accoppiamenti delle componenti installate richiedono una forte pressione. Per questo motivo deve essere eventualmente utilizzato un pressagrasso ad alta pressione).
- per una buona distribuzione del grasso con la lubrificazione manuale: muovere le componenti interne mobili fino alle loro posizioni finali, lubrificare ancora, controllare poi la forza di bloccaggio.
- per una buona distribuzione del grasso con la lubrificazione centrale gli impulsi di lubrificazione dovrebbero pervenire nella fase di apertura dell'attrezzatura di serraggio.

La forza di bloccaggio deve essere controllata con un dispositivo di misurazione della forza di bloccaggio, prima di un nuovo inizio di un lavoro in serie e tra gli intervalli di manutenzione. "Solo un regolare e periodico controllo garantisce una ottimale sicurezza".

È di vantaggio muovere le componenti interne mobili più volte fino alla loro posizione finale ed al più tardi dopo 500 corsie di bloccaggio (Il lubrificante espulso viene in questo modo riportato sulle superfici di pressione. La forza di pressione si conserva quindi per un periodo di tempo più lungo).

### 13. Collisione

Prima di un nuovo impiego successivo ad una collisione, l'attrezzatura di serraggio deve essere sottoposta ad un controllo da parte di un perito qualificato, per escludere la presenza di eventuali incrinature.

### 14. Sostituzione del nottolino

Se le ganasce riportate sono collegate alla ganascia base tramite un nottolino, questo può essere sostituito solo con un nottolino ORIGINALE RÖHM.

### III. Pericoli per l'ambiente

Per il funzionamento di un dispositivo di bloccaggio sono necessari a volte diversi fluidi per la lubrificazione, il raffreddamento ecc. Questi vengono addotti nell'attrezzatura di serraggio attraverso l'alloggiamento del distributore. I fluidi che vengono utilizzati maggiormente sono l'olio idraulico, l'olio lubrificante, il grasso lubrificante ed il refrigerante. Utilizzando l'attrezzatura di serraggio deve essere prestata particolare attenzione a questi fluidi, per fare in modo che non possano essere dispersi nel terreno oppure nell'acqua. Attenzione pericolo di inquinamento dell'ambiente!

Questo vale in particolare

- durante l'operazione di montaggio / smontaggio, poiché nelle tubature, nei vani dei pistoni o viti di scarico dell'olio si
- in caso di presenza di guarnizioni porose, difettose o montate non correttamente,
- per i lubrificanti, che per motivi costruttivi fuoriescono o vengono espulsi dal mezzo di bloccaggio durante il funzionamento.

I prodotti che fuoriescono dovrebbero essere raccolti e riutilizzati oppure essere smaltiti in conformità alle normative di legge!

### IV. Norme di sicurezza per l'utilizzo di attrezzi di serraggio azionati automaticamente

1. Il mandrino della macchina deve essere avviato solo se la pressione nel cilindro di serraggio ha raggiunto il valore

richiesto ed il serraggio è avvenuto nel settore di lavoro permesso.

2. Lo sbloccaggio deve poter avvenire esclusivamente in condizione di arresto del mandrino della macchina. Una eccezione è concessa solo se il procedimento complessivo prevede una operazione di carico / scarico in movimento e nel caso in cui la costruzione del distributore / cilindro lo permetta.
3. Nel caso di interruzione dell'energia di serraggio, un segnale deve fermare immediatamente il mandrino della macchina.
4. Nel caso di interruzione dell'energia di serraggio, il pezzo deve rimanere bloccato in modo fisso fino al momento dell'arresto del mandrino.
5. Nel caso di interruzione della tensione elettrica e di un suo successivo ripristino, non deve poter avvenire alcuna modifica della momentanea impostazione di comando.

Errato	Coretto
Lunghezza di serraggio troppo corta, sporgenza del pezzo troppo lunga	Appoggio supplementare su punta o lunetta
$\varnothing$ di serraggio troppo grande	Impiegare un mandrino più grande
Pezzo troppo pesante e gradino di serraggio troppo corto	Appoggio punto e su gradino di serraggio prolungato
$\varnothing$ di serraggio troppo piccolo	Serraggio sul maggior diametro possibile
Pezzi con fusioni o inclinazioni da fucinatura	Serraggio con inserti pendolari

### 3. Montaggio dell'autocentrante al mandrino macchina

#### 1. Montaggio dell'autocentrante al mandrino macchina

- 1.1 Controllare, sulla macchina, l'errore di oscillazione radiale ed assiale della testa portamandrino rispettivamente della flangia di alloggiamento autocentrante (errore ammissibile sec. DIN 6386 ed ISO 3089 = 0,005 mm).
- 1.2 La flangia di alloggiamento deve risultare lavorata e con figurata in modo che l'autocentrante vada a poggiare con sicurezza contro la superficie di accoppiamento.  
La superficie di accoppiamento della flangia e/o del mandrino operatore deve presentarsi assolutamente piana.
- 2. Montaggio dell'autocentrante grandezza 130 e 170**
- 2.1 Portare il pistone del cilindro di serraggio con il tubo di trazione nella posizione più anteriore.
- 2.2 Tirare il pistone di serraggio (3) nell'autocentrante nella posizione più posteriore (griffe nella posizione più inferiore).
- 2.3 Avvitare l'autocentrante sul tubo di trazione fino all'arresto (accertarsi che il filetto del tubo di trazione sia allineato).
- 2.4 Svitare l'autocentrante fino a far corrispondere il foro al tassello di posizionamento della testa motrice ovvero fin quando i fori di fissaggio corrispondano ai filetti di fassaggio.

2.5 Premere l'autocentrante contro il supporto mandrino, stringere alternatamente le viti di fissaggio del mandrino (15).

2.6 Controllare funzionamento, corsa griffe e forza di esercizio.


#### 3. Montaggio dell'autocentrante a partire dalla grandezza 210

- 3.1 Portare il pistone del cilindro di serraggio con il tubo di trazione nella posizione più anteriore.
- 3.2 Smontare dall'autocentrante la boccolla di protezione.
- 3.3 Con la boccolla filettata girevole avvitare l'autocentrante sul tubo di trazione.
- 3.4 Premere l'autocentrante sulla testa motrice e stringere alternatamente le viti di fissaggio (15).
- 3.5 Portare il pistone del cilindro di serraggio nella posizione più avanzata, controllare la misura di distanza (1 mm) fra pistone (3) e corpo dell'autocentrante (1), correggendo eventualmente la posizione del pistone mediante rotazione della boccolla filettata.
- 3.6 Avvitare la boccolla di protezione controllando funzionamento, corsa griffe e forza di esercizio.
- 3.7 Al termine del controllo verificare la coassialità ed oscillazione assiale dell'autocentrante così montato.

**Lo smontaggio dell'autocentrante avviene conformemente nell'ordine inverso.**

### 4. Manutenzione

1. Onde preservare il sicuro funzionamento e l'elevata qualità dell'autocentrante, bisogna lubrificare gli ingassatori ad intervalli regolari (cfr. fig.).  
Per ottenere un'ottimale distribuzione del grasso, una volta compiuta la lubrificazione eseguire ripetutamente il funzionamento completo del pistone di serraggio. Quindi lubrificare di nuovo.
2. A seconda delle condizioni d'impiego e dopo un certo periodo di esercizio, va controllato il funzionamento e la forza di serraggio. Per una precisa misurazione della forza di serraggio, utilizzare una scatola dinamometrica.



**3. Controllo del funzionamento:** Si deve avere un movimento del pistone di serraggio con la più bassa pressione di azionamento possibile, pari a 3-4 bar. Questo metodo è attendibile solo in parte, ovvero non sostituisce la misurazione con scatola dinamometrica.

Qualora la forza di serraggio sia eccessivamente calata, o qualora il movimento del pistone sia insufficiente, è necessario smontare l'autocentrante pulirlo e lubrificarlo nuovamente.

**4. Intervalli di manutenzione:** A seconda delle condizioni d'impiego, come minimo in base ai tempi indicati. Consigliamo l'utilizzo del nostro grasso speciali F80.



Lubrificazione di tutti i punti soggetti a sollecitazioni meccaniche, **ogni 20 ore d'esercizio, ogni 8 ore d'esercizio** in condizioni d'impiego con molto sporco. Pulizia integrale, con scomposizione dell'autocentrante **ogni 2000-3000 ore d'esercizio**.

### 5. Scomposizione e reassemblaggio degli autocentranti

1. Smontare dall'autocentrante la boccolla di protezione (4).
2. Eventualmente svitare le viti di fissaggio (18), togliendo lo spessore (7).
3. Estrarre pistone di serraggio (39).
4. Svitare le viti di fissaggio (17), togliendo la rosetta di arresto (6) e l'anello filettato (5).

5. Estarre singolarmente, verso l'interno, le griffe di base (2).

6. Per il montaggio effettuare le stesse operazioni in sequenza inversa, prestando attenzione all'esatta numerazione dei singoli pezzi.

### 6. Pezzi di ricambio

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio indicare il N. dell'autocentrante e N. pos. o denominazione del pezzo desiderato (cfr. pag. 3); il N. ident. è riportato sul lato frontale dell'autocentrante.

## 7. Calcolo della forza di serraggio e del numero di giri

### 7.1 Determinazione della forza di serraggio

La forza di serraggio  $F_{sp}$  di un autocentrante è la somma di tutte le forze delle griffe che agiscono radialmente sul pezzo. La forza di serraggio impiegata prima della truciolatura con mandrino fermo è la forza iniziale  $F_{spo}$ . La forza di serraggio  $F_{spz}$  a disposizione durante l'operazione di truciolatura è da una parte la forza di serraggio a disposizione all'inizio con mandrino fermo  $F_{spo}$  maggiorata o diminuita della forza centrifuga  $F_c$  delle griffe.

$$F_{sp} = F_{spo} \pm F_c \quad [N] \quad (1)$$

Il segno (-) vale per il serraggio dall'esterno verso l'interno.

Il segno (+) vale per il serraggio dall'interno verso l'esterno.

La forza di serraggio  $F_{sp}$  a disposizione durante l'operazione di truciolatura risulta dalla forza di serraggio  $F_{spz}$

necessaria per l'operazione di truciolatura moltiplicata per il fattore di sicurezza  $S_z \geq 1,5$ , la cui entità dipende dalla precisione dei parametri d'influenza com carico, coefficiente di serraggio ecc.

$$F_{spz} = F_{sp} \cdot S_z \quad [N] \quad (2)$$

Per la forza di serraggio statica di partenza  $F_{spo}$  occorre tener conto di un fattore di sicurezza  $S_{sp} \geq 1,5$  cosicché per la forza di serraggio allo stato di inattività  $F_{spo}$  risulta:

$$F_{spo} = S_{sp} \cdot (F_{sp} \pm F_c) \quad [N] \quad (3)$$

Il segno (-) vale per il serraggio dall'esterno verso l'interno.

Il segno (+) vale per il serraggio dall'interno verso l'esterno.

### 7.2 Determinazione del numero di giri ammesso

#### 7.2.1 Forza centrifuga $M_c$ e momento centrifugo $M_{cB}$

Dalle equazioni (1), (2) e (3) risulta durante il serraggio dall'esterno verso l'interno

$$F_{sp} = \frac{F_{spo}}{S_{sp}} - F_c \quad [N] \quad (4)$$

tenendo conto che la forza centrifuga  $F_c$  dipende dalla somma di tutte le masse delle griffe  $m_B$ , dal raggio del baricentrico  $r_s$  e dal numero di giri  $n$ . Ne risulta pertanto la seguente formula:

$$F_c = (m_B \cdot r_s) \cdot \left( \frac{\pi \cdot n}{30} \right)^2 \quad [N] \quad (5)$$

Il termine  $m_B \cdot r_s$  viene denominato momento centrifugo  $M_c$ .


$$M_c = m_B \cdot r_s \quad [mkg] \quad (6)$$

### 7.3 Numero di giri ammesso

Per il rilevamento del numero di giri ammesso per un determinato compito di lavorazione vale la seguente formula:

$$n_{amm} = \frac{30}{\pi} \sqrt{\frac{F_{spo} - (F_{spz} \cdot S_z)}{\sum M_c}} \quad [\min^{-1}] \quad (9)$$

(con  $\sum M_c$  tenere conto del numero delle griffe)







Mandrino	130	170	210	254	315	400
A	54	66,7	75	95	95	
B	23	36,5	36,5	45	45	
C	29	53	53	54,5	54,5	
a regime massimo						
Peso máx en kg	0,22	0,7	0,88	1,4	1,4	
R <sub>A</sub> máx en mm	39	52	68	80	110	
L <sub>A</sub> máx en mm	18	29	29	30	30	
Momento centrifugo M <sub>cB</sub> [mkg]	0,015	0,030	0,051	0,125	0,300	



#### Attenzione:

Non si deve superare il numero di giri massimo  $n_{mass}$  dell'autocentrante (iscritto sul corpo del mandrino), anche se il numero di giri ammesso  $n_{amm}$  calcolato è maggiore.

## 8. Prova delle tolleranze di coassialità e planarità a norma DIN 6386 Parte 2 per mandrini di serraggio ad azionamento meccanico, tipo KFD-HE

Prova serraggio esterno					Prova serraggio interno			
1	2	3	4					
								
<b>d<sub>1</sub></b>	<b>e<sub>1</sub></b>	<b>Calibro di riscontro</b>	<b>Anello di riscontro</b>	<b>Anello di riscontro</b>	<b>Coassialità</b> (Fig. 1, 2, 4)		<b>Plana-</b> <b>rità</b> (Fig. 3)	
		<b>d<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>d<sub>4</sub></b>	Tolleranza (mm) <b>TR1</b>	Toll. secondo DIN 6386 Cl. 2	Tolleranza (mm) <b>TP1</b>	Toll. secondo DIN 6386 Cl. 2
130	40	30	110	65	0,03	0,075	0,02	0,06
170	40	50	150	70	0,03	0,075	0,02	0,06
210	40	60	160	75	0,03	0,075	0,02	0,06
254	60	85	220	95	0,04	0,10	0,03	0,07
315	80	135	310	125	0,04	0,10	0,03	0,07

Le tolleranze si riferiscono unicamente a false ganasce che con una forza di azionamento pari ai 2/3 della forza max. hanno subito abrasione all'interno del relativo mandrino.

### Prova

La prova delle tolleranze di coassialità e planarità viene eseguita fissando il mandrino in prova sull'attrezzatura di prova secondo le indicazioni del Costruttore e verificando la totale assenza di gioco del mandrino nella sede di centraggio e contro la superficie piana di contatto. I calibri e gli anelli di riscontro devono essere serrati

secondo le modalità previste per il mandrino di serraggio in prova e devono aderire all'intera superficie di serraggio delle ganasce.

Ai fini della prova i calibri e gli anelli di riscontro devono essere serrati applicando una forza pari ai 2/3 della forza massima di azionamento  $F_{ax}$ .

### Devono essere eseguite le seguenti prove delle tolleranze di coassialità indicate in tabella:

- Prova serraggio esterno secondo le figure 1, 2 e 3
- Prova serraggio interno secondo la figura 4.

9. Diagramma forza di serraggio/velocità, pagina 42

10. Diagramma forza di serraggio/forza di esercizio, pagina 42

11. Informazione tecnici, pagina 43-48

# Указания по технике безопасности и рекомендации по применению зажимных устройств с ручным зажимом.

## I. Квалификация оператора

Лица, не имеющие опыта в обращении с устройствами для зажима заготовок, вследствие неумелого поведения с ними, прежде всего во время наладочных работ особенно подвержены опасности получить повреждения вследствие возникающих там движений зажима и зажимных усилий.

А потому использовать, налагивать или запускать в эксплуатацию зажимные устройства разрешается только лицам, которые были специально подготовлены или обучены этому или, соответственно, обладают многолетним опытом обращения с такими механизмами.

После монтажа зажимного патрона необходимо перед вводом в эксплуатацию проверить его функционирование. При этом важными являются следующие два пункта:

**Зажимное усилие:** При максимальном усилии приведения в действие/давлении необходимо, чтобы достигалась указанная для данного зажимного приспособления сила зажима (+15%).

**Контроль хода:** В ходе зажимного поршня должна быть безопасная зона в его передней и задней конечной позиции. Шпиндель станка должен приходить во вращение лишь тогда, когда зажимной поршень прошел эту безопасную зону. Для контроля пути зажима допускается использовать только предельные контактные измерительные приборы, которые соответствуют требованиям безопасности предельных контактных измерительных приборов согласно VDE 0113/12.73, глава 7.1.3.

## II. Опасности получения повреждения

По техническим причинам в данном узле частично могут содеряться и детали с острыми краями. Для того чтобы предотвратить возможные повреждения, необходимо с особой осторожностью выполнять манипуляции с ними!

### 1. Встроенный накопитель энергии

Подвижные детали, которые предварительно напряжены пружинами сжатия, растяжения и иного типа действия, а также другими эластичными элементами, представляют собой потенциальную опасность вследствие накопленной в них энергии. Недооценка этого может привести к тяжелым повреждениям из-за неконтролируемых, выплетающих на очень большой скорости деталей. Перед тем как производить другие работы, необходимо вначале убрать эту накопленную энергию. Поэтому зажимные устройства, которые должны демонтироваться, необходимо проверить на наличие подобных источников опасности с помощью соответствующих сборочных чертежей.

Если же "безвзвешивание" этих накопителей энергии невозможно произвести безопасно, то для демонтажа следует привлечь авторизованных сотрудников фирмы Röhm.

### 2. Максимально допустимое число оборотов

Максимально допустимое число оборотов можно применять только в случае подтвержденного максимально допустимого усилия приведения в действие и при безупречном функционировании зажимного патрона.

Несоблюдение этого основного правила может привести к потере остаточного усилия зажима и, как следствие этого, к выбрасыванию заготовок с соответствующим риском нанесения повреждений.

При высоких скоростях вращения зажимное устройство допускается использовать только под защитным кожухом, рассчитанным с достаточной степенью прочности.

### 3. Превышение допустимого числа оборотов

Данное зажимное устройство предусмотрено для применения в режиме вращения. Центробежные силы, вызванные слишком высокими скоростями вращения или, соответственно, окружными скоростями, могут быть причиной тому, что его детали могут отсоединиться и, тем самым, стать потенциальным источником опасности для находящихся поблизости людей и предметов. Дополнительно этому в случае зажимных устройств, предназначенных только для низких скоростей вращения, но эксплуатируемых на высоких скоростях вращения, может появляться неуравновешенность (дебаланс), что отрицательно сказывается на безопасности и, возможно, на результате обработки.

Вследствие названных выше причин эксплуатация устройства для зажима заготовок на более высоких скоростях вращения, чем для него предусмотрено, не допускается.

Максимальное число оборотов и усилие/давление приведения в действие выгравированы на корпусе и не должны превышаться. Иными словами, максимальное число оборотов станка, для которого зажимное устройство предусматривается, соответственно не должно быть больше, чем указанное на корпусе устройства значение, и поэтому должно ограничиваться этим значением.

Даже одноразовое превышение допустимых значений может привести к повреждениям и представляет собой скрытый источник опасности, даже если он поначалу и не заметен. В таком случае необходимо обязательно проинформировать изготовителя, с тем, чтобы он мог провести проверку безопасности функционирования и эксплуатации зажимного устройства. Только таким образом можно гарантировать его дальнейшую безопасную эксплуатацию.

### 4. Неуравновешенность

Остаточные риски могут возникать вследствие недостаточного уравнивания вращения, см. § 6.2 № е) EN 1550. Это в особенности имеет место при высоких скоростях вращения, обработке асимметричных деталей или в случае применения различных сменных зажимных кулачков.

Для того чтобы предотвратить возникающие вследствие этого поломки, необходимо соответственно стандарту DIN ISO 1940 производить динамическую балансировку патрона вместе с деталью.

### 5. Расчет необходимых зажимных усилий

Необходимые зажимные усилия или, соответственно, допустимая для патрона максимальная скорость вращения для определенного технологического задания должны определяться в соответствии с рекомендациями VDI 3106 – Определение допустимых скоростей вращения токарных патронов (кулачковых патронов).

Если требуемые специальные вкладыши по конструктивным причинам окажутся тяжелее или больше по размеру, чем предназначенные для данного зажимного устройства, то необходимо при определении требуемого зажимного усилия и допустимого числа оборотов учитывать связанные с этим центробежные силы.

## 6. Применение иных/прочих зажимных вставок/заготовок

В случае применения зажимных вставок, соответственно, заготовок необходимо принципиально руководствоваться рекомендациями VDI 3106 - Определение допустимых скоростей вращения токарных патронов (кулачковых патронов).

### 1. Использование иных/прочих зажимных вставок

Если должны использоваться иные зажимные вставки, чем те, которые предусмотрены для данного зажимного устройства, то необходимо исключить, чтобы патрон эксплуатировался на слишком большой скорости вращения и, тем самым, с большими центробежными силами. В противном случае существует риск недостаточного зажима заготовки.

Поэтому в таких случаях в принципе требуется консультация с изготовителем патронов или с соответствующим конструктором.

### 2. Угроза вследствие выброса

Для того чтобы защитить оператора от выбрасываемых деталей, в соответствии со стандартом DIN EN 12415 требуется наличие на станках ограждающего защитного приспособления. Его прочность задается в так называемых классах прочности.

Если на станке должны быть запущены в эксплуатацию новые комплекты зажимных устройств, то перед этим необходимо проверить допустимость их применения. Сюда же относятся и комплекты зажимных приспособлений или их детали, изготавливаемые самим пользователем. Влияние на допустимость применения имеют класс прочности защитного приспособления, вес деталей, которые, возможно, могут быть выброшены (определяется путем расчета или взвешивания), максимально возможный диаметр патрона (измеряется), а также максимально достижимое на станке **число оборотов**. С тем, чтобы уменьшить до допустимой величины энергию возможного столкновения, необходимо определить допустимые веса и скорости вращения (например, выяснить у изготовителя станка) и, при необходимости, ограничить максимальное число оборотов станка. В принципе же необходимо конструировать детали зажимных комплектов (например, сменные зажимные кулачки, опоры для заготовок, захваты для плоской обработки и т.п.) настолько легкими по весу, насколько это возможно.

### 3. Зажим иных/прочих заготовок

Если для данного зажимного устройства предусматриваются специальные зажимные комплекты (кулачки, вставки, опоры, центрирующие элементы, фиксаторы положения, упорные центры и т.п.), то с их помощью в такой способ необходимо зажимать только те заготовки, для которых были рассчитаны эти зажимные комплекты. Если это не будет приниматься во внимание, то вследствие недостаточных зажимных усилий могут быть причинены материальные убытки и телесные повреждения.

Поэтому, если с помощью одного и того же зажимного комплекта должны будут зажиматься заготовки другого или, соответственно, подобного типа, то для этого требуется получить письменное разрешение у изготовителя зажимного устройства.

## 7. Контроль зажимного усилия зажимных устройств без постоянного подвода давления

### 1. Контроль зажимного усилия (общие положения)

Согласно § 6.2 № d) EN 1550 необходимо применять статические измерительные устройства для измерения зажимного усилия, для того чтобы в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию регулярно проверять техническое

состояние зажимных устройств. Затем примерно через 40 часов эксплуатации необходимо, вне зависимости от частоты производимых зажимов, осуществлять контроль зажимного усилия.

В случае необходимости, при этом следует применять специальные кулачки или приспособления для измерения зажимного усилия (мехозы, датчики давления).

### 2. Зажимные устройства без постоянного подвода давления

Имеются зажимные устройства, у которых во время работы происходит прерывание гидравлического или пневматического соединения с источником давления (например, LVE/HVE). Вследствие этого может происходить постепенное снижение давления. Зажимное усилие может при этом настолько ослабляться, что больше не будет обеспечено достаточное зажатие заготовки. Для того чтобы компенсировать такие потери давления, необходимо в целях безопасности через каждые 10 минут активизировать давление зажима в течение не менее чем 10 секунд.

Это касается также и длительных перерывов в работе, например, когда обработка прерывается на ночь и возобновляется лишь на следующее утро.

### \*\*Рекомендуемая система измерения зажимного EDS

EDS 50 компл.	Идентиф №.	161425
EDS 100 компл.	Идентиф №.	161426
EDS 50/100 компл.	Идентиф №.	161427

### 8. Прочность зажимаемой заготовки

Для того чтобы обеспечить надежный зажим заготовки при возникающих во время обработки усилиях, зажимаемый материал должен иметь прочность, соответствующую усилию зажима, и должен быть скимаемым лишь в незначительной степени.

Неметаллы, как, например, пластмассы, резина и т.п. допускается зажимать и обрабатывать только при наличии письменного разрешения от изготовителя патрона!

### 9. Движения зажима

Вследствие движений зажима, а также в зависимости от обстоятельств, движений центрирования и т.п. на коротких отрезках пути и за короткие промежутки времени отчасти проявляются большие силы.

По этой причине настоятельно требуется при производстве работ по монтажу и наладке в принципе выключать приводной механизм, предназначенный для приведения в действие патрона. Если же, разумеется, в режиме наладки нельзя полностью отказаться от зажимных движений, то в случае путей зажима свыше 4 мм необходимо

- чтобы на зажимном устройстве было смонтировано постоянное или временное приспособление для крепления изделия, или
- чтобы имелся независимо приводимый в действие держатель (например, центрирующий кулачок в случае самоцентрирующихся зажимных патронов и самоцентрирующихся патронов с торцевой резьбой), или
- чтобы было предусмотрено вспомогательное приспособление загрузки заготовок (например, загрузочный шток), или
- чтобы наладочные работы производились в толчковом (шаговом) режиме работы гидравлического, пневматического или, соответственно, электрического привода (должно

быть возможным и соответствующее управление!). Вид этого вспомогательного приспособления для наладки в принципе зависит от применяемых обрабатывающих станков и поэтому, при необходимости, его необходимо приобретать отдельно!

Организация, эксплуатирующая станок, должна позаботиться о том, чтобы во время всего процесса зажима была исключена всякая опасность, угрожающая телесными повреждениями вследствие движений механизмов зажима на зажимных устройствах. С этой целью необходимо предусмотреть или двухручное управление приведением в действие зажима или, что еще лучше, соответствующие защитные приспособления.

При замене зажимного устройства необходимо произвести контроль его хода зажатия/разжатия для согласования с новыми условиями.

## 10. Ручная загрузка и разгрузка

В случае ручных процессов загрузки и разгрузки необходимо также считаться с механическими опасностями повреждения пальцев при путях зажима более чем 4 мм. Этим опасностям можно противодействовать тем, что

- должен иметься независимо приводимый в действие держатель (например, центрирующий кулачок в случае самоцентрирующихся зажимных патронов и самоцентрирующихся патронов с торцевой резьбой) или
- должно быть предусмотрено вспомогательное приспособление загрузки заготовок (например, загрузочный шток) или
- должно быть предусмотрено замедление движения зажима (например, путем дросселирования гидросистемы) до скоростей зажима не более чем 4  $\text{мм с}^{-1}$ .

## 11. Затягивание и замена болтов

Если производится замена или отвинчивание болтов, то неудовлетворительная замена или затягивание может привести к опасности получения телесных повреждений или материальных убытков. Поэтому для всех крепежных болтов, если прямо не сказано по-другому, принципиально должны применяться болты, рекомендуемые производителем, и моменты затяжки, соответствующие прочности болта.

Для распространенных размеров болтов M5 - M24 прочностных классов 8.8, 10.9 и 12.9 имеет место следующая таблица моментов затяжки:

Класс	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	
8.8	5,9	10,1	24,6	48	84	133	206	295	415	567	714	НМ
10.9	8,6	14,9	36,1	71	123	195	302	421	592	807	1017	НМ
12.9	10	17,4	42,2	83	144	229	354	492	692	945	1190	НМ

Все значения в НМ

При замене оригинальных болтов в сомнительных случаях необходимо применять болты прочностного класса 12.9. В случае крепежных болтов для зажимных вставок, сменных зажимных кулачков, постоянных опор, крышек цилиндра и подобных элементов необходимо принципиально применять болты прочностного класса 12.9.

Все крепежные болты, которые вследствие своего назначения должны часто ослабляться, а затем снова затягиваться (например, из-за работ по переналадке), необходимо в полугодовом ритме смазывать веществом, придающим скользкость (жировой пастой), в зоне резьбы и на нижней поверхности головки болта.

Вследствие внешних воздействий, таких, например, как вибрация, при неблагоприятных условиях могут ослабляться даже прочно затянутые болты. С тем чтобы воспрепятствовать этому, необходимо регулярно контролировать и, при необходимости, подтягивать все важные для обеспечения безопасности болты (крепежные болты зажимных устройств, зажимных комплектов и т.п.).

## 12. Работы по техническому обслуживанию

Надежность зажимного устройства может быть обеспечена только тогда, когда будут точно выдерживаться рекомендации по техническому обслуживанию, указанные в руководстве по эксплуатации. В особенности необходимо принимать во внимание следующее:

- Для смазывания необходимо применять только смазочные материалы, рекомендуемые в руководстве по эксплуатации. (Неподходящая смазка может уменьшать зажимное усилие на более чем 50%).
- В случае ручной смазки необходимо обработать все подлежащие смазке поверхности. (Узкие посадки встроенных деталей требуют больших давлений нагнетания смазки. По этой причине, в случае необходимости, следует применять смазочный шприцы с высоким напором).
- Для благоприятного распределения смазки при **ручной смазке** следует многократно переводить внутренние подвижные детали в их крайние конечные положения, еще раз смазывать их, а в завершение проконтролировать зажимное усилие.
- Для благоприятного распределения смазочного в случае **централизованной смазки** смазочные импульсы должны совпадать с фазами раскрытия положения зажимных устройств.

Зажимное усилие необходимо контролировать перед началом нового серийного производства и в промежутках профилактических осмотров с помощью измерительных устройств для измерения зажимного усилия. "Только регулярный контроль обеспечивает оптимальную безопасность".

Полезным будет, если не позже чем после 500 движений зажима/разжима перевести внутренние подвижные детали в их крайние положения. (Вследствие этого выжимаемая смазка снова попадет на трещущуюся поверхность. Таким образом, зажимное усилие будет сохраняться на протяжении длительного времени).

## 13. Столкновение

После **столкновения** зажимного устройства необходимо перед новым использованием подвернуть его компетентной и квалифицированной дефектоскопии.

## 14. Замена пазового сухаря

Если сменные зажимные кулачки соединены с постоянным кулачком посредством пазового сухаря, то заменять его можно только ОРИГИНАЛЬНЫМ пазовым сухарем фирмы Röhm. См. также главу "Запасные части".

## III. Опасности для окружающей среды

Для эксплуатации зажимного устройства отчасти требуются различные среды для смазки, охлаждения и т.п. Как правило, они подводятся в зажимное устройство через корпус распределителя. Из них наиболее часто применяются масло для гидравлических систем, охлаждающая жидкость и смазочное масло/пластичная смазка. При обращении с зажимным устройством необходимо тщательно следить за этими средами, с тем, чтобы они не могли попасть в почву или, соответственно, в воду. **Внимание опасность для окружающей среды!**

## Указания по технике безопасности и рекомендации по применению зажимных устройств с ручным зажимом.

Это в особенности касается

- производства работ по монтажу/демонтажу, поскольку в трубопроводах, поршневых пространствах или резьбовых пробках маслосливных отверстий могут еще находиться остатки этих веществ,
- пористых, дефектных или технически неправильно установленных прокладок,
- смазочных материалов, которые вследствие конструктивных причин во время работы выступают из зажимного устройства наружу или разбрызгиваются.

А потому эти вытекающие материалы должны улавливаться и повторно использоваться или, соответственно, утилизироваться согласно соответствующим предписаниям!

### IV. Требования техники безопасности к механизированным зажимным приспособлениям

1. Шпиндель станка должен запускаться лишь после того, как установлено давление в зажимном цилиндре и произошел зажим в допустимом рабочем диапазоне.
2. Снятие зажимного усилия допускается только при неподвижном шпинделе станка.  
Искключение допускается только в том случае, когда общий технологический процесс предусматривает загрузку/разгрузку на ходу и если конструкция распределителя/цилиндра позволяет это.
3. В случае пропадания энергии питания зажима необходимо чтобы по соответствующему сигналу сразу же останавливался шпиндель станка.
4. В случае отказа питания привода зажима необходимо, чтобы обрабатываемое изделие осталось надежно зажатым до полной остановки шпинделя.
5. При исчезновении и последующем появлении питания не должно происходить никакого изменения текущего положения переключателя.

Неправильно	Правильно
Слишком короткий зажимный конец слишком большая длина выступающей части	Дополнительная опора посредством упорного центра или люнета
Слишком большой диаметр зажима	Применить патрон большего размера
Слишком тяжелая заготовка и слишком короткая ступень зажима	Опора посредством упорного центра удлиненная ступень зажима
Слишком малый диаметр зажима	Зажим на самом большом возможном диаметре зажима
Заготовки, подверженные плавлению или ковке	Зажим с помощью плавающих вставок

# 1. Установка патрона на шпиндель станка

- 1.1 Проверить радиальное и торцовое биение переднего конца шпинделя или начисто обработанного переходного фланца, зажатого в станок (допустимое отклонение по ДИН 6386 и ИСО 3089 – 0,005 мм).
  - 1.2 Форма фланца должна обеспечить надежное прилегание патрона к его торцу. Торец фланца/шпинделя должен быть совершенно плоским.
  - 1.3 Установка патрона типоразмера 130 и 170
    - 1.3.1 Передвинуть поршень зажимного цилиндра с трубой-тягой в крайнее переднее положение.
    - 1.3.2 Отвести зажимной поршень (3) в патроне в крайнее заднее положение (кулачки в крайнем внутреннем положении).
    - 1.3.3 До упора навинтить патрон на трубу-тягу, обеспечивая соосность резьбы трубы-тяги.
    - 1.3.4 Вращать патрон обратно, пока не будет обеспечено совпадение отверстия с поводком переднего конца шпинделя или соответственно крепежных отверстий с крепежными резьбами.
    - 1.3.5 Прижать патрон к торцу переднего конца шпинделя и равномерно затянуть винты для крепления патрона (15).
    - 1.3.6 Проверить действие патрона (см. в пункте 3.2), ход, кулачков и величину требуемого рабочего усилия.
  - 1.4 Установка патрона больших типоразмеров (начиная с типоразмера 210)
    - 1.4.1 Передвинуть поршень зажимного цилиндра с трубой-тягой в крайнее переднее положение.
    - 1.4.2 Снять с патрона защитную втулку (4).
    - 1.4.3 С помощью поворотной резьбовой втулки навинтить патрон на трубу-тягу.
    - 1.4.4 Прижать патрон к торцу переднего конца шпинделя/переходного фланца и автономно затянуть винты крепления (15).
    - 1.4.5 Предвинуть поршень зажимного цилиндра в крайнее переднее положение и проверить, обеспечена ли требуемая величина зазора (1 мм) между поршнем (3) и корпусом патрона (1); при необходимости, вращением резьбовой втулки отрегулировать положение поршня.
    - 1.4.6 Навинтить защитную втулку и проверить действие патрона (см. в пункте 3.2), ход кулачков и величину требуемого рабочего усилия.
  - 1.5 На контрольной канавке проверить установленный патрон на радиальное и торцовое биение.
- Для снятия патронов с шпинделей выполнить те же операции в обратной последовательности.**

## 2. Сборка и разборка патрона

- 2.1 Снять с патрона защитную втулку (4).
- 2.2 При наличии вывинтить крепежные винты (18) и удалить переходное кольцо (7).
- 2.3 Втянуть зажимной поршень (3).
- 2.4 Вывинтить крепежные винты (17), снять упорное (6) и резьбовое кольца (5).
- 2.5 Поочередно снять основные кулачки (2), вытягивая их внутрь.
- 2.6 Для сборки патрона выполнить те же операции в обратной последовательности, обращая внимание на правильное расположение кулачков в соответствии с нумерацией.

## 3. Техническое обслуживание

- 3.1 Для сохранения высокого качества и обеспечения надежной работы патрона необходимо регулярно смазывать его через пресс-масленки (смотри рисунок).
- 3.2 Через определенные промежутки времени надо проверять действие и зажимное усилие патрона, причем периодичность проверок зависит от конкретных условий эксплуатации. Зажимное усилие надежнее всего измерять с помощью динамометрического датчика.

### Проверка действия:

Зажимной поршень должен двигаться уже при приложении минимально возможного рабочего давления, равного 3–4 бар. Однако, надежность получаемых этим путем результатов ограничена, так что для проверки действия требуется еще контроль зажимного усилия.

При снижении зажимного усилия ниже допустимого, а также при тяжелом перемещении зажимного поршня необходимо разобрать, очистить и смазать патрон.



Для лучшего распределения смазочного средства рекомендуется после смазывания несколько раз прогнать зажимной поршень по всему ходу, а затем еще раз смазать его.

- 3.3 Периодичность технического обслуживания**  
 Техническое обслуживание проводится по мере надобности, но не реже, чем в указанные ниже сроки.  
 Для смазывания патрона рекомендуется использовать выпускаемую нами специальную консистентную смазку F 80.

Смазывание всех смазываемых узлов –  
 через каждые 20 часов работы

Разборка патрона и очистка всех деталей –  
 через каждые 2000-3000 часов работы

## 4. Важные указания

- 4.1 Работа на максимальной частоте вращения**  
 разрешается только при использовании принадлежащего к данному патрону комплекта универсальных сменных кулаков (типа UB и максимальном рабочем усилии).
- 4.2 Работа на высоких частотах вращения** разрешается только при установке достаточно большого защитного кожуха.

- 4.3 При использовании незакаленных или специальных сменных кулаков** необходимо следить, чтобы вес кулаков был возможно меньшим.
- 4.4 Проверка действия** (движения поршня и рабочего усилия) должна производиться с соблюдением требований общества страхователей.
- 4.5 "Общие указания и правила"** подлежат соблюдению.

## 5. Запасные детали

При заказе запасных деталей просим указывать опознавательный номер Вашего патрона, а также позиционный номер или наименование данной

требуемой детали (смотри на странице 3);  
 опознавательный номер выгравирован на торце патрона.

## 6. Общие указания и рекомендации по использованию зажимных устройств с механизированным зажимом

Для безопасного использования зажимных устройств с механизированным зажимом на высокопроизводительных токарных станках с большим числом оборотов нужно соблюдать определенные критерии:

- 6.1 При установке механизированного зажимного патрона и зажимного цилиндра на токарный станок должны быть соблюдены следующие требования, связанные с техникой безопасности:**
- 6.1.1 Шпиндель станка должен начинать вращаться только после того, как в зажимном цилиндре установлено зажимное давление и зажим осуществляется в допустимой рабочей области
- 6.1.2 Освобождение зажима разрешается только после того, как шпиндель станка остановился
- 6.1.3 При сбое энергии зажима заготовка должна оставаться в жестко зажатом состоянии вплоть до останова шпинделя. (Защитные цилиндры Röhm удовлетворяют этому требованию)
- 6.1.4 При сбое и последующем возврате тока не должно происходить никакое изменение имеющегося в данный момент положения включения
- 6.1.5 При сбое энергии зажима должен выдаваться сигнал, останавливающий шпиндель станка
- 6.2 Должны строго соблюдаться указания соответствующих руководств по эксплуатации, связанные с требованиями по технике безопасности**
- 6.3 После установки зажимного патрона и до ввода в эксплуатацию должно быть проверено функционирование зажимного патрона**

Два наиболее важных пункта:

### 6.3.1 Зажимное усилие

При максимальном эксплуатационном усилии/зажиме должно быть достигнуто заданное для зажимного средства зажимное усилие (= 15 %)

### 6.3.2 Контроль хода

В конечной и начальной позиции хода зажимного поршня должна иметься область безопасности. Шпиндель станка должен начинать вращение только после того, как зажимной поршень прошел через область безопасности. Для контроля зажимного хода разрешается использовать только такие конечные выключатели, которые удовлетворяют требованиям норм VDE 0113/12.73, раздел 7.1.3 для защитных конечных выключателей

- 6.4 Если максимальное число оборотов токарного станка выше, чем число оборотов зажимного средства или же, соответственно, зажимного цилиндра, то станок должен быть оборудован устройством для ограничения числа оборотов**
- 6.5 Если производится замена зажимного средства, то контроль хода должен быть согласован с новыми условиями**
- 6.6 При задании требуемого зажимного усилия для обработки какой-либо заготовки следует учитывать центробежную силу зажимного кулака. (Данные для определения требуемого зажимного усилия содержатся в предисловии каталога Röhm, группа продуктов 6).**
- 6.7 Надежность работы механизированного зажимного устройства может быть гарантирована только в том случае, если в точности соблюда-**

ются все предписания по техническому обслуживанию, имеющиеся в руководстве по эксплуатации.

В особенности нужно соблюдать:

- 6.7.1 Для смазки должно применяться смазочное средство, рекомендованное в руководстве по эксплуатации. (Неподходящее смазочное средство может редуцировать зажимное усилие на более, чем 50%)
- 6.7.2 При смазке должны быть обработаны все поверхности, которые должны быть смазаны. (Узкие зазоры между отдельными монтажными узлами требуют высокого давления нагнетания. Поэтому следует применять шприц для консистентной смазки под давлением)
- 6.7.3 Для благоприятного распределения смазки нужно несколько раз прогнать зажимной поршень до его конечных положений, затем смазать еще раз и в заключение проверить зажимное усилие
- 6.8 Зажимное усилие нужно проверять при помощи динамометрического датчика перед началом новой рабочей серии, а также в интервалах между проведением работ по техническому обслуживанию. „Только регулярный контроль обеспечивает оптимальную надежность“.
- 6.9 Это сказывается положительно, если не позднее, чем по прохождении 500 зажимных ходов, зажимной поршень несколько раз премещается вплоть до конечных положений. (Выдавленное смазочное средство, тем самым, опять подводится к поверхностям нажима. Тем самым, на более продолжительное время сохраняется усилие зажима)
- 6.10 При использовании специальных зажимных кулаков следует соблюдать следующие правила:
  - 6.10.1 Зажимные кулаки должны быть изготовлены как можно более легкими и как можно более низкими. Точка зажима должна, по возможности, находиться поблизости от передней стороны патрона. (Точки зажима с большим расстоянием являются причиной возникновения больших удельных давлений в направляющей кулака и могут значительно уменьшить зажимное усилие)
  - 6.10.2 Если из конструктивных соображений специальные кулаки шире или же выше, чем соответствующие зажимному устройству ступенчатые кулаки, то при задании требуемого усилия ажима и числа оборотов следует учитывать связанные с этим большие центробежные силы.

Для определения направления вращения действительна следующая формула:

$$\pi_{\max} = \sqrt{\frac{F_{spo} - F_{spz}}{m \cdot r_c \cdot a}} \cdot \frac{30}{\pi}$$

$F_{spo}$  = Начальное усилие зажима в состоянии останова патрона (Н)

$F_{spz}$  = Требуемое усилие зажима в состоянии останова патрона для определенной задачи обработки (Н)

$\pi_{\max}$  = Ориентировочное число оборотов ( $\text{min}^{-1}$ )

$m$  = Масса всего кулачкового узла (кг) (постоянный кулачок и насаживаемый кулачок)

$r_c$  = Радиус к центру тяжести всего Кулачкового узла (м)

$a$  = Количество кулачков

6.10.3 По возможности, нужно избегать исполнения в сваренном виде. В претивном случае, сварные швы должны быть проверены на нагрузки со стороны центробежной силы и усилия зажима

6.10.4 Крепежные болты должны быть расположены так, чтобы достигался, по возможности, большой действующий момент.

6.11 На максимальное число оборотов разрешается выходить только при максимальном действующем усилии и при безупречно функционирующых зажимных патронах

6.12 В случае больших оборотов патрон разрешается использовать только под достаточно большим защитным кожухом

6.13 Механизированный зажимный патрон с системой быстрой смены кулаков нуждается в защитном приспособлении, которое при нефиксированных зажимных кулаках не дает возможности начать работать шпинделю станка

6.14 В случае столкновения зажимного приспособления перед следующим использованием нужно произвести проверку на наличие трещин

6.15 Крепежные винты зажимных кулаков должны заменяться при появлении признаков износа и при повреждении. Употребляйте только винты качества 12.9.

## 7. Проверка радиального и торцевого биения согласно ДИН 8386, часть 2 у механизированных зажимных патронов типа KFD-НЕ

Проверка наружного зажима						Проверка внутреннего зажима		
1	2	3	4					
$d_1$	$e_1$	Проверочная оправка	Проверочное кольцо	Проверочное кольцо	Радиальное биение (рис. 1, 2, 4)	Доп. отклоне- ние (мм) $T_{R1}$	Торцевое биение (рис. 3)	Доп. отклоне- ние (мм) $T_{P1}$
130	40	30	110	65	0,03	0,075	0,02	0,06
170	40	50	150	70	0,03	0,075	0,02	0,06
210	40	60	160	75	0,03	0,075	0,02	0,06
254	60	85	220	95	0,04	0,10	0,03	0,07
315	80	135	310	125	0,04	0,10	0,03	0,07

Указанные отклонения относятся только к закаленным насадным кулачкам, отшлифованным в принадлежащем патроне при 2/3 рабочего усилия.

### Проверка

Для проверки радиального и торцевого биения испытуемый зажимный патрон закрепляется на проверочном приспособлении в соответствии с указаниями изготовителя. Патрон при этом должен прилегать к центрирующей и торцовой поверхностям без зазора. Проверочные оправки и кольца

зажимаются обычным образом так, чтобы они прилегали к всей зажимной поверхности кулачков. С целью проверки проверочные оправки и кольца зажимаются приблизительно 2/3 максимального рабочего усилия  $F_{ax}$ .

### Радиальное биение проверяется согласно таблице следующим образом:

- Проверка при наружном зажиме согласно рис. 1, 2 и 3
- Проверка при внутреннем зажиме согласно рис. 4.

8. Диаграмму "Зажимное усилие – частота вращения" смотри на странице 42
9. Диаграмму "Зажимное – рабочее усилие" смотри на странице 42
10. "Технические данные" смотри на странице 43-48

## Spannkraft-Drehzahl-Diagramm – Gripping force/speed diagram

Der Spannkraftabfall ist mit den zum Futter zugeordneten UB-Aufsatzbäcken experimentell ermittelt. Er ist weitgehend unabhängig von der Größe der Ausgangsspannkraft bei Drehzahl 0.

The loss of gripping force was determined experimentally on a chuck with matched UB top jaws. It is largely independent of the initial gripping force at zero speed.

Obere Kennlinie  
= kleindestes Fliehmoment  
der Aufsatzbäcke




Upper curve  
= min. centrifugal  
force of top jaw

Untere Kennlinie  
= größtes Fliehmoment  
der Aufsatzbäcke



Lower curve  
= max. centrifugal  
force of top jaw




## Spannkraft-Betätigungsleistung-Diagramm – Gripping force/operating power diagram



Für die angegebenen Werte der Spannkraft wird ein einwandfreier Zustand des Spannfutters vorausgesetzt. Sie gelten nach dem Abschmieren mit dem von Röhm empfohlenen Fett F 80. Der Meßpunkt ist nahe der Futter-Planseite anzusetzen.

**Beispiel:** Für die Größe 254 und einer eingelegten Betätigungsleistung von 40 kN beträgt die Gesamtspannkraft ~ 90 kN.

To obtain the specified gripping forces, the chuck must be in a perfect condition and lubricated with F 80 lubricant recommended by Röhm. Measuring point near chuck face.



**Example:** For a chuck size 254 and an applied operating power of 40 kN, the total gripping force is approx. 90 kN.




**Typ 440-90 zylindrische Zentrieraufnahme DIN 6353 – adaptor recess**



Größe - Size	inches	5	6	8	10	12	12
	mm	130	170	210	254	315	315
Id.-Nr.		154808	154390	154391	154392	154812	154830
A	130	170	210	254	315	315	
Backenhub - Jaw travel	B	2,7	3,4	4,3	5,1	5,3	5,3
C	60	82	93	101	104	114	
D <sup>H6</sup>	110	140	170	220	220	300	
E	4	6	6	6	6	6	
F	82,6	104,8	133,4	171,4	171,4	235	
G	3 x M 10	3 x M 10	3 x M 12	3 x M 16	3 x M 16	3 x M 20	
H	15	15	19	23	24	28	
Kolbenhub - Wedge stroke	K	10	14	16	19	23	23
L	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
Durchgang - Large bore	M	33	43	52	75	91	121
N	45	57	66	94	108	143	
min./max.	O	9/1	2,6/11,4	-0,7/15,3	-10,3/8,7	-14,8/8,2	-9,4/13,6
P	20	19	20,5	28	32	26	
Q/Q max.	Ø 12/M 40 x 1,5	Ø 20/M 53 x 2	Ø 30/M 60 x 2	Ø 45/M 85 x 2	Ø 50/M 100 x 2	Ø 60/M 130 x 2	
T	61	82	93	101	110	114	
U	M 8	M 10	M 12	M 12	M 16	M 16	
VH <sup>H7</sup> -0,05	60	74	92	125	135	170	
X	3	3	3	3	3	3	
min./max.	a	23,8 / 26,5	34,8 / 38	37,7 / 42	50,9 / 56	56 / 61,3	72,2 / 77,5
min.	b	7	4,5	9	8	12	12
min./max.	c	14	20	25	30	30	30
d	38,5	47	63	71	96	80	
e	25	32	40	50	50	50	
H <sup>H7</sup> -0,025	10	12	14	16	21	21	
Flugkreis-Ø der Aufsatzbacken Max. swing of top jaws	mm	170	230	290	345	410	410
Max. Betätigungs Kraft Maximum draw bar pull	kN	16	25	40	60	60	60
Max. Gesamt-Spannkraft ca. Max. total clamping force approx.	kN	36	75	110	135	160	160
Max. zul. Drehzahl Maximum admissible speed	min <sup>-1</sup>	7000	6300	5000	4500	3500	3500
Massenträgheitsmoment J Moment of inertia J	kgm <sup>2</sup>	0,011	0,038	0,9	0,22	0,8	0,8
Gewicht ohne Aufsatzbacken ca. Weight without top jaws approx.	kg	5,5	12	18	29	53	50

Kompatibel zu Kitagawa Baureihe B-200A – Interchangeable with Kitagawa models B-200A


**Typ 440-92 Kurzkegelaufnahme DIN 55026/55021** - short taper mount


Größe - Size	inches	5	6	8	10	12	12
	mm	130	170	210	254	315	315
Id.-Nr.		154809	154393	154394	154395	154813	154832
Backenhub - Jaw travel							
A	130	170	210	254	315	315	
B	2,7	3,4	4,3	5,1	5,3	5,3	
C	67,5	90,6	103,2	112,8	121,8	127,4	
Kurzkegel - Short taper		4 (nur 55026)	5	6	8	8	11
E	11,5	15	16	17,8	17,8	19,4	
F	82,6	104,8	133,4	171,4	171,4	235	
G	3 x M 10	3 x M 10	3 x M 12	3 x M 16	3 x M 16	3 x M 20	
H	13	15	18	23	24	29	
Kolbenhub - Wedge stroke							
K	10	14	16	19	23	23	
L	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
Durchgang - Large bore							
M	33	43	52	75	91	121	
N	45	57	66	94	108	143	
min./max.							
O	2,5 / 12,5	12 / 26	15,5 / 31,5	7,5 / 26,5	3 / 26	10 / 33	
P	20	19	20,5	28	32	26	
Q/Q max.	Ø 12/M 40 x 1,5	Ø 20/M 53 x 2	Ø 30/M 60 x 2	Ø 45/M 85 x 2	Ø 50/M 100 x 2	Ø 60/M 130 x 2	
T	72,5	96,6	109,2	118,8	127,8	133,4	
U	M 8	M 10	M 12	M 12	M 16	M 16	
V <sup>H7</sup> -0,05	60	74	92	125	135	170	
min./max.							
a	23,8 / 26,5	34,8 / 38	37,7 / 42	50,9 / 56	56 / 61,3	72,2 / 77,5	
b	7	4,5	9	8	12	12	
c	14	20	25	30	30	30	
d	38,5	47	63	71	96	80	
e	25	32	40	50	50	50	
f <sup>H7</sup> -0,025	10	12	14	16	21	21	
Flugkreis-Ø der Aufsatzbacken Max. swing of top jaws	mm	170	230	290	345	410	410
Max. Betätigungs Kraft Maximum draw bar pull	kN	16	25	40	60	60	60
Max. Gesamt-Spannkraft ca. Max. total clamping force approx.	kN	36	75	110	135	160	160
Max. zul. Drehzahl Maximum admissible speed	min <sup>-1</sup>	7000	6300	5000	4500	3500	3500
Massenträgheitsmoment J Moment of inertia J	kgm <sup>2</sup>	0,011	0,038	0,9	0,22	0,8	0,8
Gewicht ohne Aufsatzbacken ca. Weight without top jaws approx.	kg	5,5	12	18	29	53	50

Kompatibel zu Kitagawa Baureihe B-200A - Interchangeable with Kitagawa models B-200A



**Typ 440-50 zylindrische Zentrieraufnahme DIN 6353 - adaptör recess**

Typ 440-50 Zylindrische Zentrieraufnahme DIN 6355 - adapter recess								
Größe - Size	130	170	210	254	315	315	400	
Id.-Nr.	154806	154384	154031	154032	154810	154829	151554	
A	130	170	210	254	315	315	400	
Backenhub - Jaw travel	B	2,7	3,2	4,3	5,1	5,3	5,3	8
C	60	82	93	101	104	114	128	
D <sup>H6</sup>	110	140	170	220	220	300	300	
E	4	6	6	6	6	6	6	
F	82,6	104,8	133,4	171,4	171,4	235	235	
G	3 x M 10	3 x M 10	3 x M 12	3 x M 16	3 x M 16	3 x M 20	3 x M 20	
H	15	15	19	23	24	28	29	
Kolbenhub - Wedge stroke	K	10	14	16	19	23	23	30
L	2,75	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	
Durchgang - Large bore	M	33	43	52	75	91	121	121
N	45	57	66	94	108	143	136	
min./max.	O	-9/1	-2,6/11,4	-0,7/15,3	-10,3/8,7	-14,8/8,2	-9,4/13,6	-21/9
	P	20	19	20,5	28	32	26	28
Q	M 40 x 1,5	M 52 x 1,5	M 58 x 1,5	M 82 x 1,5	M 98 x 1,5	M 126 x 1,5	M 126 x 1,5	M 126 x 1,5
T	61	82	93	101	110	114	129	
U	M 8	M 8	M 12	M 16	M 16	M 16	M 20	
V <sup>H7</sup> -0,05	60	74	92	125	135	170	170	
X	3	3	3	3	3	3	4	
min./max.	a	23,8/26,5	34,8/38	37,7/42	50,9/56	56/61,3	72,2/77,5	79/87
	b	7	7,5	9	10	12	12	19
min./max.	c	14	2 x 15	19/47	25/59	25/84	25/69	31/80
	d	38,5	47	63	71	96	80	113
e	25	32	40	50	50	50	60	
f <sup>H7</sup> -0,025	10	12	17	21	21	21	25,5	
Flugkreis-Ø der Aufsatzbacken Max. swing of top jaws	mm	170	230	290	345	410	410	560
Max. Betätigungs Kraft Maximum draw bar pull	kN	16	25	40	60	60	60	95
Max. Gesamt-Spannkraft ca. Max. total clamping force approx.	kN	36	75	110	135	160	160	220
Max. zul. Drehzahl Maximum admissible speed	min <sup>-1</sup>	7000	6300	5000	4500	3500	3500	2000
Massenträgheitsmoment J Moment of inertia J	kgm <sup>2</sup>	0,011	0,038	0,09	0,22	0,8	0,8	1,88
Gewicht ohne Aufsatzbacken ca. Weight without top jaws approx.	kg	5,5	12	18	29	53	50	100


**Typ 440-52 Kurzkegelaufnahme DIN 55026/55021** - short taper mount

Größe - Size	130	170	210	254	315	315	400
Id.-Nr.	154807	154385	154034	154037	154811	154831	151553
A	130	170	210	254	315	315	400
Backenhub - Jaw travel	B, 2,7	C, 3,2	D, 4,3	E, 5,1	F, 5,3	G, 5,3	H, 8
Kurzkegel - Short taper	I, 67,5	J, 90,6	K, 103,2	L, 112,8	M, 121,8	N, 127,4	O, 141,4
D	4 (nur 55026)	5	6	8	8	11	11
E	11,5	15	16	17,8	17,8	19,4	19,4
F	82,6	104,8	133,4	171,4	171,4	235	235
G	3 x M 10	3 x M 10	3 x M 12	3 x M 16	3 x M 16	3 x M 20	3 x M 20
H	13	15	18	23	24	29	30
Kolbenhub - Wedge stroke	K, 10	L, 14	M, 16	N, 19	O, 23	P, 23	Q, 30
L	2,75	2,75	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5
Durchgang - Large bore	M, 33	N, 43	O, 52	P, 75	Q, 91	R, 121	S, 121
N	45	57	66	94	108	143	136
O	2,5/12,5	12/26	15,5/31,5	7,5/26,5	3/26	10/33	-1,6/28,4
P	20	19	20,5	28	32	26	28
Q	M 40 x 1,5	M 52 x 1,5	M 58 x 1,5	M 82 x 1,5	M 98 x 1,5	M 126 x 1,5	M 126 x 1,5
T	72,5	96,6	109,2	118,8	127,8	133,4	128,4
U	M 8	M 8	M 12	M 16	M 16	M 16	M 20
V <sup>H7</sup> -0,05	60	74	92	125	135	170	170
X	3	3	3	3	3	3	4
min./max.	a, 23,8/26,5	b, 34,8/38	c, 37,7/42	d, 50,9/56	e, 56/61,3	f, 72,2/77,5	g, 79/87
min.	b, 7	c, 7,5	d, 9	e, 10	f, 12	g, 12	h, 19
min./max.	c, 14	d, 2 x 15	e, 19/47	f, 25/59	g, 25/84	h, 25/69	i, 31/80
d	38,5	47	63	71	96	80	113
e	25	32	40	50	50	50	60
f <sup>H7</sup> -0,025	10	12	17	21	21	21	25,5
Flugkreis-Ø der Aufsatzzacken Max. swing of top jaws	mm	170	230	290	345	410	410
Max. Betätigungs Kraft Maximum draw bar pull	kN	16	25	40	60	60	95
Max. Gesamt-Spannkraft ca. Max. total clamping force approx.	kN	36	75	110	135	160	220
Max. zul. Drehzahl Maximum admissible speed	min <sup>-1</sup>	7000	6300	5000	4500	3500	2000
Massenträgheitsmoment J Moment of inertia J	kgm <sup>2</sup>	0,011	0,038	0,09	0,22	0,8	0,8
Gewicht ohne Aufsatzzacken ca. Weight without top jaws approx.	kg	5,5	12	18	29	53	100

Sämtliche Befestigungsteile sind enthalten - all fastening parts are included

Spindelkopfgröße Spindle nose size	41)	5	6	8	11	15
F	82,6	104,8	133,4	171,4	235	330,2

**Typ 594-32**


Befestigung von vorn nach DIN 55026/55021 und ASA B 5.9 A1/A2 mit metrischen Befestigungsschrauben (spindelseitig)  
Mounting from front to DIN 55026/55021 and ASA B 5.9 A1/A2 with metric mounting bolts

Größe	D	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.
170	140	II	18	145125	I	15	145153	III	35	145129						
210	170				II	21	145127	I	16	145155	III	39	145135			
254	220						II	27	145131	I	18	145157	III	48	145143	
315	220						II	27	145131	I	18	145157	III	48	145143	
315	300						II	38	145139	I	19	145159				
400	300						II	38	145139	I	19	145159	III	58	145149	


**Typ 594-35**

Befestigung von vorn nach ASA B 5.9 A1/A2 mit Zoll-Befestigungsschrauben (spindelseitig)  
Mounting from front to ASA B 5.9 A1/A2 with inch threaded mounting bolts


Größe	D	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	
170	140	II	18	145191				III	35	145193							
210	170				II	21	145192				III	39	145196				
254	220						II	27	145194				III	48	145200		
315	220						II	27	145194				III	48	145200		
315	300							II	38	145198				III	58	145203	



Ausführung I - design



Ausführung II - design




Ausführung III - design


**Typ 594-33**

Bajonettsbefestigung nach DIN 55027/55022 - Bayonet fixing to DIN 55027/55022

Größe	D	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	
170	140	II	18	145208	II	21	145236	III	35	145212							
210	170				II	21	145210	II	22	145240	III	39	145218				
254	220						II	27	145214	II	30	145242	III	48	145226		
315	220						II	27	145214	II	30	145242	III	48	145226		
315	300							II	38	145222	II	36	145246				
400	300							II	38	145222	II	36	145230	III	58	145232	



Ausführung II - design




Ausführung III - design


**Typ 594-36**

Camlockbefestigung nach DIN 55029/ASA B 5.9 D1 - Camlock fixing to DIN 55029/ASA B 5.9 D1

Größe	D	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	*	h	Id.-Nr.	
170	140	II	28	145252	II	30	145280	III	43	145256							
210	170				II	30	145254	II	35	145284	III	46	145262				
254	220						II	35	145258	II	38	145286	III	53	145270		
315	220						II	35	145258	II	38	145286	II	53	145270		
315	300							II	38	145264	II	45	145290				
400	300							II	38	145264	II	45	145290	III	58	145276	



Ausführung II - design



Ausführung III - design



Passende Spannzylinder - Suitable actuating cylinders

Futter-Größe - chuck size	130	170	210	254	315	
SZS-E hydraulisch - hydraulic	37/72	46/102	52/148	76/200	-	
SZS hydraulisch - hydraulic	-	-	-	-	95/208	
OVS hydraulisch - hydraulic	85	105-130	130	150	200	



Spezialfett F 80 zur Schmierung und Erhaltung der Spannkraft

Special grease for lubrication and conservation of chucking power

Inhalt/contents	Id.-Nr.				
1 kg	028975				