

NEU



# MONTAGEHILFE FÜR HSK-SPANNSÄTZE

Einfach, schnell und sicher HSK-Spannsätze montieren


**RÖHM**  
driven by technology

## MONTAGEHILFE FÜR HSK-SPANNSÄTZE


Eine einfache Handhabung, schnelle Bedienung und zuverlässige Funktion – diesen Anforderungen hat sich RÖHM bei der Entwicklung der neuen Montagehilfe für HSK-Spannsätze gestellt und erfolgreich gemeistert. Binnen Sekunden lassen sich nun Spannsätze einfach und sicher mit wenigen Handgriffen in die Spindel montieren.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK


- ⊕ Hohe Zeitersparnis durch sekundenschnelle Montage der Spannsätze
- ⊕ Vermeidung von Beschädigungen an Spannsatz und Spindel
- ⊕ Einfaches und sicheres Handling der Montagehilfe



1 Segmentspannzange in Montagehilfe einlegen



2 Montagehilfe schließen



3 Segmentspannzange vorpositionieren



4 Durch einfaches Drücken wird die Segmentspannzange schnell und sicher in die Spindelwelle montiert



Mehr Infos im Video unter:  
[www.roehm.biz/montagehilfe](http://www.roehm.biz/montagehilfe)

ID	HSK-A/C/E/T	HSK-B/D/F
1329030	25 (nur HSK E)	32 (nur HSK F)
1329025	32	40
1329015	40	50
1329001	50	63
1324230	63	80
1329020	80	100
1329010	100	125
1329035	125	160

#### PASSEND FÜR

- ⊕ Erhältlich für alle HSK-Größen 25 - 125
- ⊕ Funktioniert mit allen HSK Formen A-F & T
- ⊕ Passend für die RÖHM Segmentspannzangen mit kurzen und schmalen Segmenten
- ⊕ Montagehilfe für RÖHM Segmentspannzangen in langer Ausführung auf Anfrage erhältlich

