



# SOLUTIONS D'USINAGE AVEC LES OUTILS RÖHM

A chaque besoin la solution adaptée

**RÖHM**  
driven by technology



# ➔ USINAGE EN STATIONNAIRE




**PIECE**  
Formes cubiques

**PRISE DE PIECE**  
Serrage par l'extérieur




Eaux CN compacts



Eaux machines



Eaux auto-centrants à commande automatique



**PIECE**  
Formes cylindriques

**PRISE DE PIECE**  
Serrage par l'extérieur




Mandrin de tour sur table machine



Mandrin à pinces



Mandrin statique



**PIECE**  
Formes cylindriques

**PRISE DE PIECE**  
Serrage par l'intérieur




Mandrin expansible et mandrin manuel sur table machine




Mandrin statique





# ➔ USINAGE EN ROTATION



**PIECE**  
Formes cylindriques

**PRISE DE PIECE**  
Serrage par l'extérieur




Mandrins manuels et à commande automatique



Mandrins à pinces



Cylindres (pour la commande du moyen de serrage)



**PIECE**  
Formes cylindriques

**PRISE DE PIECE**  
Serrage par l'intérieur




Mandrins à segments et mandrins à douilles



Mandrins manuels et à commande automatique



Cylindres (pour la commande du moyen de serrage)



**PIECE**  
Arbres

**PRISE DE PIECE**  
Serrage par l'extérieur



Mandrins manuels et à commande automatique



Pointes tournantes




Cylindres



Lunettes




# ➔ USINAGE EN ROTATION



PIECE  
Arbres


PRISE DE PIECE  
Serrage entre pointes



Entraîneurs frontaux



Pointes tournantes



PIECE  
Tubes

PRISE DE PIECE  
Serrage par l'intérieur




Mandrins à segments ou  
mandrins à douilles



Cônes de centrage



Cylindres (pour la commande  
du moyen de serrage)



PIECE  
Tubes

PRISE DE PIECE  
Serrage par l'extérieur



Mandrins manuels ou à  
commande automatique



Lunettes




Cylindres (pour la commande  
du moyen de serrage)





## PERÇAGE



### PIECE

Formes cubiques

### PRISE DE PIECE

Serrage par l'extérieur



Etaux de perceuses




Etaux machines



Mandrins de perçage

## MESURE



### PIECE

Formes cubiques, cylindriques

### PRISE DE PIECE

Serrage par l'extérieur /  
Serrage latéral



Mandrins à couronne



Etaux de rectification et de  
contrôle



Pointes-centres  
fixes



Mandrins à  
douilles

## AUTOMATISATION



### PIECE

Toutes géométries de pièces

### PRISE DE PIECE

Serrage par l'intérieur et par  
l'extérieur



Pincés parallèles, concentriques  
et à grande course



Pincés en matière synthétique



Unités d'indexage

**RÖHM SARL**

325 rue Paul Langevin  
F-60740 Saint Maximin  
France

Tél. +33 (0)3 4464 1000  
Fax +33 (0)3 4464 0068  
[fr.roehm@roehm.biz](mailto:fr.roehm@roehm.biz)  
[www.roehm.biz](http://www.roehm.biz)

